



TORAKOL Sp. z o.o. (dawniej: „Rajmund Zalewski TORAKOL”)
ul. Słoneczna nr 24A, 88-200 Radziejów
NIP: 8891520945, REGON: 388331644
info@torakol.pl www.torakol.pl
kom. 502 246 137 fax 54 429 50 99

Dotyczy: Modernizacja boiska szkolnego - ETAP I: Boisko do siatkówki/koszykówki

Prosimy, aby Zamawiający podszedł profesjonalnie do prowadzonego postępowania przetargowego. Stawianie innych wymogów wykonawcy (3 referencje) i innych podmiotowi udostępniającemu zasoby (5 referencji) jest niezgodne z ustawą Pzp.

Dodatkowo niezrozumiałym jest zakres wymaganego doświadczenia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska szkolnego

1) Roboty budowlane polegać będą na:

- a) roboty pomiarowe,
- b) roboty rozbiórkowe,
- c) usunięcie warstwy humusu i darniny,
- d) wykonanie wykopów,
- e) profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego,
- f) wykonanie drenażu,
- g) wykonanie nasypów,
- h) ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
- i) wykonanie schodów terenowych,
- j) ułożenie warstw podbudowy,
- k) ułożenie warstw wierzchnich:

***nawierzchnia syntetyczna boiska musi być wykonana z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej barwione w masie,**

*** cały system EPDM musi być wykonany z materiałów od jednego producenta,**

- l) humusowanie terenu,
- m) montaż ogrodzenia,
- n) Montaż wyposażenia sportowego,
- o) uporządkowanie terenu.

Jednakże w wymaganych referencjach zamawiający całkowicie pomija wykonanie nawierzchni poliuretanowej.

Jako doświadczony wykonawca obiektów sportowych pragniemy wskazać, że to jaką boisko ma trwałość i czy nadaje się do celów jakimi ma służyć zasadnicze znaczenie ma doświadczenie w zakresie ułożenia warstw podbudowy i nawierzchni poliuretanowej a nie usunięcie humusu i darniny.

Niezrozumiałe są zatem wymagania Zamawiającego, który w celu sprawdzenia doświadczenia w budowie boiska poliuretanowego wymaga m.in:

- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe,
- usunięcie warstwy humusu i darniny,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie schodów terenowych,
- humusowanie terenu,



TORAKOL Sp. z o.o. (dawniej: „Rajmund Zalewski TORAKOL”)
ul. Słoneczna nr 24A, 88-200 Radziejów
NIP: 8891520945, REGON: 388331644
info@torakol.pl www.torakol.pl
kom. 502 246 137 fax 54 429 50 99

- montaż ogrodzenia,
- uporządkowanie terenu.

Są to czynności, które w żaden sposób nie zweryfikują doświadczenia wykonawcy w budowie boiska o nawierzchni sztucznej. To właśnie położenie nawierzchni sztucznej wymaga wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej pkt b) na:

„b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty na kwotę minimum 1 000 000,00 zł każda , polegające na budowie, przebudowie, lub remoncie w rozumieniu Prawa budowlanego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej (w tym wykonanie warstw podbudowy wraz z nawierzchnią poliuretanową) wraz z zagospodarowaniem terenu.

Z poważaniem