

Wykaz zbędnych /zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Nr inwentarzowy	Opis/Stan techniczny	Rok nabycia	Zagospodarowanie
1.	Rzutnik pism z wyposażeniem	T-803-8-30-97	wyeksplattowany	1997	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
2.	Komputer z wyposażeniem	T-491-58-02	Uszkodzony zasilacz oraz płyta główna. Monitor –uszkodzenie podświetlenia matrycy.	2002	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
3.	Komputer z wyposażeniem	T-491-98-05	Uszkodzona płyta główna. Monitor-uszkodzenie układu trybów graficznych. Drukarka-uszkodzenie rolki oraz foli fuzera i panewki wałka dociskowego.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
4.	Komputer z wyposażeniem	T-491-102-05	Uszkodzona płyta główna. Monitor –uszkodzenie zasilania.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
5.	Komputer z monitorem i oprogramowaniem	T-491-110-05	Uszkodzona płyta główna oraz dysk twardy. Monitor uszkodzone zasilanie.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
6.	Komputer z monitorem , drukarką i oprogramowaniem.	T-491-112-05	Komputer spuchnięte kondensatory na płycie głównej. W drukarce uszkodzona elektronika oraz uszkodzone sprzęgło poboru papieru. Monitor brak podświetlenia	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania

			matrycy.		
7.	Komputer z monitorem i oprogramowaniem.	T-491-115-05	W monitorze brak podświetlenia matrycy. Komputer uszkodzona płyta główna	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
8.	Komputer z oprogramowaniem, drukarką i głośnikami	T-491-116-05	Monitor – brak podświetlenia matrycy. Komputer – uszkodzony zasilacz i procesor. Drukarka –zużyty zespół utrwalający. W głośnikach uszkodzona membrana.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
9.	Komputer z oprogramowaniem, drukarka i głośniki.	T-491-117-05	Komputer – uszkodzenie zasilania. Monitor –brak podświetlenia matrycy. Głośniki uszkodzona membrana. W drukarce zużyty zespół utrwalający.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
10.	Komputer z oprogramowaniem i monitorem	T-491-120-05	Komputer – uszkodzony dysk, zasilanie i płyta główna. Monitor uszkodzenie zasilania.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
11.	Komputer z oprogramowaniem i monitorem	T-491-121-05	Komputer – uszkodzenie dysku i płyty głównej. Monitor – zużycie matrycy.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
12.	Komputer z oprogramowaniem i drukarką.	T-491-122-05	Komputer uszkodzony dysk twardy i płyta główna. Monitor –zużycie matrycy. Drukarka –zużyty zespół utrwalający.	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania

13.	Notebook ACER	T-491-123-05	Uszkodzenie układu KBC	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
14.	Komputer z oprogramowaniem, monitorem i drukarką Samsung ML 1520	T-491-129-05	Komputer uszkodzony układ grafiki oraz dysku, spuchnięte kondensatory na płycie głównej. Monitor- zużycie matrycy.	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
15.	Komputer oprogramowaniem	T-491-137-06	Komputer uszkodzony dysk, spuchnięte kondensatory na płycie głównej. Monitor uszkodzenie matrycy. Drukarka HP-400 zużyty zespół utrwalający. Drukarka HP 1320 zużyty zespół utrwalający.	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
16.	Zestaw komputerowy z zasilaczem	T-491-139-06	Komputer wyeksplątowany spuchnięte kondensatory na płycie głównej. Drukarka HP2015 zużyty zespół utrwalający. Monitor brak podświetlenia matrycy. Zasilacz UPS zużyte akumulatory.	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
17.	Komputer	I-07-OL/KŚ-4	Uszkodzony zasilacz i płyta główna.	2007	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
18.	Zestaw komputerowy z UPS	T-491-3/07	Komputer uszkodzony zasilacz, dysk i płyta główna. Monitor brak podświetlenia matrycy. Drukarka	2007	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania

			Samsung SM740B-		
19.	Zestaw komputerowy : komputer z oprogramowaniem, monitor LCD, UPS, drukarka Samsung SM 740B	T-491-4/07	Komputer uszkodzony procesor. Monitor brak podświetlenia matrycy, uszkodzony wyłącznik. Drukarka zużyty zespół utrwalający. UPS zużyty akumulator.	2007	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
20.	Zestaw komputerowy : komputer z oprogramowaniem, monitor LCD, UPS, drukarka Samsung SM 740B	T-491-5/07	Komputer uszkodzony procesor. Monitor brak podświetlenia matrycy, uszkodzony wyłącznik. Drukarka zużyty zespół utrwalający. UPS zużyty akumulator.	2007	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
21.	Komputer PC – stacja robocza	I-08-ZNS-2	Uszkodzona płyta główna oraz zasilanie.	2008	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
22.	Zestaw komputerowy: stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem LCD 17 i drukarką HP LJ P2015dn	T-491-2/08	Komputer – uszkodzony zasilacz oraz procesor. Monitor – brak podświetlenia matrycy. Drukarka – zużyty zespół utrwalający.	2008	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
23.	Laptop ASUS F5SL-AP17E VBUT 2390/16/2	I-08-ZNS-4	Laptop zużycie zawiasów klapy matrycy	2008	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
24.	Laptop ASUS F5SL-AP17E VBU	I-08-HP-1	Laptop zużycie zawiasów klapy		Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna

			matrycy i procesora		lub likwidacja w przypadku braku zainteresowania
--	--	--	------------------------	--	--

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W TYCHACH


lek. med. Grzegorz Gołdynia