

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Działyńskich 1B, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

W budynku mieszczą się biura:

Biuro Powiatowe ARiMR w Nowym Mieście Lubawskim

Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: 0, 1.

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Działyńskich oraz Grunwaldzkiej.

Przejścia dla pieszych przy ul. Działyńskich oraz Grunwaldzkiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody, krawężniki.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z firm taksówkarskich.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się obok budynku. Liczba miejsc parkingowych 3-4.

Wejścia do budynku

Wejście od ulicy Grunwaldzkiej



Drzwi od ulicy Działyńskich



Wejście znajduje się z boku budynku od strony ronda na ulicy Grunwaldzkiej. Drzwi do budynku poprzedza niewielki próg. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe otwierane manualnie wyposażone w klamkę. Budynek posiada dodatkowe wejście bez dostępu dla beneficjentów.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta, zlokalizowanej na parterze budynku.

W celu załatwienia sprawy nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Mariusz Kamiński, tel. 56 491 14 56 , e-mail: mariusz.kaminski@arimr.gov.pl
- Małgorzata Mikuczyńska, tel. 56 491 14 57 , e-mail: malgorzata.mikuczynska@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi. Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu i na POK.

Toalety

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne

W budynku brak sali konferencyjnej. Spotkania z interesantami odbywają się na POK-u.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).