

## Załącznik nr 1. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego znajdującego się w Laboratorium w Poznaniu.

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Wartość wg ks. Inwent. w zł.	Wartość rynkowa	zbędny/zużyty	Uwagi (stan techniczny)
1	LPO-01-08-049	Jednostka destylacyjna DEE PV	29 286,30 zł	500,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2008 Znaczny stopień zużycia. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. <u>Opinia serwisu</u>
2	LP-01-05-96	Aparat do destylacji blafka Gerhard	108 160,32 zł	1 000,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1998 Niesprawna. Uszkodzone pokręta do nastawy parametrów. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. <u>Opinia serwisu</u>
3	LBZ-01-08-12	Aparat do destylacji Gibertini	35 958,00 zł	700,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2007 znacznym stopniem zużycia, brak części <u>Opinia serwisu</u>
4	LLZ-02-08-18	biureta	2 675,66 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 Niesprawna, brak możliwości naprawy
5	LP-02-05-102	Chłodziarka	1 750,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Niesprawna, cieknie. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
6	LP-02-05-101	Chłodziarko-zamrażarka	1 750,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Zepsuta, naprawa nieopłacalna
7	LP-03-08-164	Czajnik Zelmer	132,83 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2017 Niesprawny. Uszkodzona grzałka. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
8	LP-03-08-167	Czajnik Zelmer	132,83 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2017 Niesprawny, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie
9	LP-03-04-78	Czajnik elektryczny Hofen	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 Niesprawny. Uszkodzona grzałka. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
10	LP-03-04-86	Czajnik elektryczny Zelmer	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Niesprawny. Uszkodzona grzałka. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
11	LP-03-08-261	Czajnik stalowy Bosh	149,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Niesprawny. Uszkodzona grzałka. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
12	LP-03-08-262	Czajnik stalowy Bosh	149,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Niesprawny. Uszkodzona grzałka. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
13		Część do GIBERTINI Vade 3 do pary wodnej z zestawu LP-01-05-60	- zł	15,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 Niesprawna - uszkodzona - nie wytwarza pary wodnej. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Część wymieniona na nową.
14	LS-02-05-34	Dozownik Genius 5,0-50,0 ml	1 038,91 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2015 Niesprawny, zniszczony stosowanymi odczynnikami
15	LKA-02-08-012	Dozownik 2,5-25 ml	1 156,56 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Zepsuty, nieprawidłowe wyniki sprawdzeń
16	LKA-02-08-013	Dozownik 2,5-25 ml	1 156,56 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Zepsuty, nieprawidłowe wyniki sprawdzeń
17	LKA-02-08-015	Dozownik 5-50 ml	1 248,06 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Zepsuty, nieprawidłowe wyniki sprawdzeń
18	LKA-03-08-112	Drukarka Epson LX-300	700,00 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 16/2024
19		Drukarka Brother z zestawu LP-01-08-34	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2017 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 17/2024
20	LP-02-04-27	Drukarka Brother do Vapodest-aparat	2 460,00 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 18/2024

21		Drukarka Canon z zestawu LP-01-05-158	- zł	15,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 19/2024
22	LP-02-01-22	Drukarka HPL J5P	1 329,80 zł	15,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005, Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 6/2024
23		Drukarka HP LaserJet 1000 z zestawu LP-01-05-86	- zł	15,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 20/2024
24	LW-02-02-11	Drukarka HP LaserJet P2015dn	1 193,53 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 21/2024
25		Drukarka HP LaserJet Pro M102a z zestawu LP-01-08-42	- zł	30,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2018 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 22/2024
26		Drukarka HP LaserJet 1018 z zestawu LW-02-02-5	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 23/2024
27	LP-01-02-34	Drukarka laserowa HP Laser Jet 1200	1 700,00 zł	30,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2017 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 24/2024
28	LP-02-01-42	Drukarka Samsung, urządzenie wielofunkcyjne	2 033,33 zł	30,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2008 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 25/2024
29	LP-02-04-28	Drukarka termiczna do titratora	3 365,28 zł	15,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 3/2024
30	LP-03-04-128	Drukarka od zlikwidowanego zestawu ASA o nr Inwentarzowym LP-01-05-82, drukarka przeniesiona do gr. 3	- zł	15,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 26/2024
31	LP-02-02-20	Drukarka Datamax	1 927,60 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 27/2024
32		Drukarka HP z zestawu LP-01-05-176	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2006 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 28/2024
33	LP-02-03-40	Fotel z wysokim oparciem	1 007,72 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Fotel z uszkodzoną tapicerką, zniszczony.
34	LP-03-01-271	Fotel z oparciem FALA	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Fotel zniszczony, uszkodzony
35	LP-02-03-39	Fotel ze skóry, zielony na kółkach	1 007,72 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Fotel z uszkodzoną tapicerką, zniszczony, uszkodzone kółka
36	LP-03-04-80	gaśnica	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2001 Zużycie całkowite. Ułynął okres eksploatacji zbiornika.
37	LP-03-04-101	gaśnica	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2006 Zużycie całkowite. Ułynął okres eksploatacji zbiornika.
38	LP-03-04-62	Gaśnica proszkowa 5l	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1994 Zużycie całkowite. Ułynął okres eksploatacji zbiornika.
39	LP-03-04-62	gaśnica proszkowa 5l	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1994 Zużycie całkowite. Ułynął okres eksploatacji zbiornika.
40	LP-03-04-83	gaśnica proszkowa 6 kg	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1994 Zużycie całkowite. Ułynął okres eksploatacji zbiornika.
41	LP-03-03-73	kalkulator	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
42	LP-03-03-26	Kalkulator	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1994 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna

43	LP-03-03-94	Kalkulator	63,32 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2009 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
44	LP-03-01-11	Kasa pancerna SM 8	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1979 Znaczny stopień zużycia. Widoczne oznaki rdzy i wyraźne odpryski farby na powierzchni. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
45	GI-02-04-273	Komputer HP (jednostka centralna)	2 544,99 zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2015 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 29/2024
46	GI-02-04-337	Komputer Lenovo	2 477,00 zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2016 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 15/2024
47		Komputer NNT z zestawu komputerowego LPO-02-04-006	- zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2014 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 43/2024
48	LP-02-04-32	Komputer Vostro + monitor Iiyama (jednostka centralna Dell)	2 655,51 zł	100,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 30/2024 - komputer <u>Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne</u>
49	LPO-02-04-005	Zestaw komputer z monitorem	2 801,94 zł	100,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2014 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 32/2024
50		Komputer z zestawu GI-02-04-339	- zł	80,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2016 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 33/2024
51	LP-02-04-30	Komputer z monitorem		100,00 zł		Rok zakupu: 2013 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 4/2024 i 5/2024
52	LP-02-05-82	Konduktometr	2 364,09 zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 sprzęt jest przestarzały, a odczyty są niestabilne.
53	LP-03-01-59	Krzesło niklowane	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1992 Znaczny stopień zużycia: siedzisko z tworzywa sztucznego przetarte. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
54	LP-03-01-174	Krzesło składane	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1995 Uszkodzone: siedzisko z tworzywa sztucznego złamane. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
55	LP-03-01-192	Krzesło	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 Znaczny stopień zużycia: tapicerka rozdarta i poplamiona. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
56	LP-03-01-235	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
57	LP-03-01-236	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
58	LP-03-01-238	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
59	LP-03-01-239	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
60	LP-03-01-240	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
61	LP-03-01-241	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
62	LP-03-01-243	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
63	LP-03-01-244	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
64	LP-03-01-245	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.

65	LP-03-01-246	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
66	LP-03-01-247	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
67	LP-03-01-249	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
68	LP-03-01-250	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
69	LP-03-01-251	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
70	LP-03-01-254	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
71	LP-03-01-255	Krzesło konferencyjne RUMBA z podłokietnikami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona i przetarta, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
72	LP-03-08-81	Krzesło	150,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
73	LP-03-08-78	krzesło	150,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
74	LP-03-08-197	krzesło	185,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2018 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
75	LP-03-01-197	krzesło	- zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 krzesło zniszczone, przetarta tapicerka
76	LP-03-01-209	krzesło	- zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 krzesło zniszczone, przetarta tapicerka
77	LP-03-08-242	krzesło biurowe	299,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
78	LP-03-08-194	krzesło biurowe	185,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2018 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
79	LP-03-08-196	krzesło biurowe	185,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2018 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
80	LP-03-08-192	krzesło biurowe	185,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2018 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
81	LP-03-08-76	krzesło biurowe	150,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
82	LP-03-08-77	krzesło biurowe	150,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 Krzesło zniszczone, uszkodzone kółka
83	LP-03-08-82	Krzesło biurowe	150,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 zniszczone, nie działa regulacja wysokości
84	LP-03-08-80	Krzesło biurowe	150,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 zniszczone, tapicerka uszkodzona
85	LP-03-01-273	Krzesło MARS	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 zniszczone, tapicerka uszkodzona
86	LP-03-01-282	Krzesło MARS	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 zniszczone, tapicerka uszkodzona

87	LP-03-01-275	Krzesło MARS	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 zniszczone, tapicerka uszkodzona
88	LP-03-01-128	Krzesło na kółkach	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1993 niesprawne, uszkodzone kółka
89	LP-03-01-59	Krzesło nielowane	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1992 uszkodzone, poobijane
90	LPO-03-08-011	Krzesło szare	135,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Uszkodzone: tapicerka poplamiona i rozdarta. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
91	LPO-03-08-012	Krzesło szare	135,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Znaczny stopień zużycia: tapicerka brudna, poplamiona, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
92	LPO-03-08-013	Krzesło szare	135,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Znaczny stopień zużycia: tapicerka poplamiona, szkielet porysowany. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
93	LPO-03-08-014	Krzesło szare	135,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Uszkodzone: tapicerka poplamiona i rozdarta. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
94	LP-03-05-190	Kuchenka elektryczna	219,60 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2008 uszkodzona obudowa i zniszczona płyta grzewcza
95	LP-02-05-18	Kuchenka mikrofalowa	530,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1995 sprzęt przestarzały, wymagający wymiany
96	LP-03-08-243	Lampa stołowa	79,95 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Uszkodzona, naprawa nieopłacalna
97	LP-03-03-16	Lampa biurowa	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1993 Uszkodzony przewód elektryczny. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
98	LP-03-03-53	Lampa biurowa	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1998 Uszkodzona, nie działa. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
99	LPO-01-08-26	Lodówka laboratoryjna Labex	6 496,26 zł	200,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Cieknie, nie trzyma temperatury, brak zasadności naprawy
100	LP-02-01-30	Laptop Acer/ Aspire 303	3 111,00 zł	100,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 34/2024
101	GI-02-04-348	Laptop Lenovo	1 680,00 zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2016 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 35/2024
102	LPO-01-04-001	Laptop Dell Latitude	4 198,02 zł	100,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2009 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 9/2024
103	LLZ-03-08-115	Listwa zasilająca	49,00 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2012 uszkodzona
104	LP-03-08-305	Lustro drogowe	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2021 Lustro uszkodzone, nie nadaje się już do użytku
105	LBZ -03-08-80	Malakser moulinex Masterchef 650	299,00 zł	15,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2015 niesprawny, uszkodzony
106	LZG-03-05-016	Maszynka do mielenia mięsa	902,80 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2009 zużyta, niekompletna
107	LP-02-05-89	Mieszadło magnetyczne	1 300,05 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 niesprawne, naprawa nieopłacalna
108	LP-02-08-10	Mikropipeta	1 121,76 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 Brak możliwości naprawy

109	LP-01-05-63	Mikroskop B2 220 A	5 958,48 zł	200,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 mikroskop przestarzały, mało dokładny
110	LZG-01-05-02	Mikroskop ICS Standard 25	6 546,10 zł	200,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2009 Sprzet zużyty, przestarzały
111	LP-03-05-86	Minutnik	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 zalaný przez baterie, niesprawny
112	LBZ-02-08-14	Młynek laboratoryjny SWZ-1	1 342,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2007 zepsuty silnik, naprawa nieopłacalna
113	LP-03-04-127	Monitor FPO 1530 od zest. komp. SERWER	- zł	30,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2022 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 36/2024
114		Monitor Lenovo z zestawu GI-02-04-484	- zł	30,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2020 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 37/2024
115	LP-03-02-97	Monitor Iiyama	633,04 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2008 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 8/2024
116		Monitor Nec z zestawu LP-01-05-158	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 2/2024
117		Monitor ASUS z zestawu LP-02-04-21	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010, Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 7/2024
118	LP-03-08-98	Nawilżacz powietrza	149,00 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2014: Uszkodzony, zakamieniony, naprawa nieopłacalna
119	LP-01-05-27	Nefelometr	9 607,86 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1993 Model przestarzały, brak dostępności do serwisu i części zamiennych.
120	LP-02-04-09	Niszczarka Fellowes	1 939,80 zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Niesprawna: nie pobiera papieru do zniszczenia. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
121	LP-03-05-132	Otwieracz do konserw	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 zardzewiały, tępy
122	LP-02-05-96	Palnik	2 130,96 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 zniszczony, uszkodzenie iskrownika
123	LP-02-05-98	Palnik	2 130,97 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005, zniszczony, uszkodzenie iskrownika
124	LP-02-05-37	Pehametr stacjonarny	2 105,72 zł	100,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1998 Sprzet jest przestarzały, uszkodzony czujnik temperatury do pehametru, a odczyty są niestabilne.
125	LP-01-05-102	Piec mikrofalowy do ASA + lampy do ASA 11 szt., klawiatura do sterownika, części zamienne	114 916,44 zł	1 500,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 niesprawny, niekompletny
126	LLZ-02-08-022	Pipeta automatyczna Accura	1 700,68 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2008 nieuszczelna, niedokładna
127	LP-02-08-68	Pipeta automatyczna wielokanałowa	3 476,44 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Uszkodzona, naprawa nieopłacalna
128	LP-03-08-89	Pipeta CAPP	346,11 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 nie spełnia kryteriów
129	LP-03-08-90	Pipeta CAPP	346,11 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2013 nie spełnia kryteriów
130	LP-03-05-160	Płaszcz grzejny do kolby	616,16 zł	10,00 zł	zużyty	Rok produkcji: 2006 Uszkodzony: grzałka nie działa. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.



131	LP-00-01-05	Program "Krzywa" dla Windows	848,70 zł	20,00 zł	zużyty	Rok produkcji: 2019 Zakończona licencja, program nie współpracuje z nowym oprogramowaniem.
132	LP-00-01-06	Program "Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows	1 217,70 zł	20,00 zł	zużyty	Rok produkcji: 2019 Zakończona licencja, program nie współpracuje z nowym oprogramowaniem.
133	LP-03-01-146	Regał z drzwiczkami	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1994 Znaczny stopień zużycia: drzwi obwieszane, nie przylegają do regału. Powierzchnia znacznie porysowana. Naprawa <u>nieuzasadniona ekonomicznie</u> .
134	LPO-02-04-004	Ruter Cisco 800	1 777,54 zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 1/2024
135	LP-03-08-26	Sekundomierz (minutnik biały)	22,30 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 uszkodzony, naprawa nieopłacalna
136	LP-03-08-56	Sekundomierz (minutnik labor. dwukanałowy)	120,54 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2012 uszkodzony, naprawa nieopłacalna
137	LP-03-08-57	Sekundomierz (minutnik labor. dwukanałowy)	120,54 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2012 uszkodzony, naprawa nieopłacalna
138	LBZ-03-08-84	Sekundomierz	36,15 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 uszkodzony, naprawa nieopłacalna
139	LBZ-03-08-70	Sekundomierz (minutnik biały)	22,30 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 uszkodzony, naprawa nieopłacalna
140	LBZ-03-08-61	Sekundomierz	1,88 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 uszkodzony, naprawa nieopłacalna
141	LBZ-03-08-63	Sekundomierz	2,57 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 uszkodzony, naprawa nieopłacalna
142	LW-02-01-11	Skaner	1 708,00 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2009 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 38/2024
143	LP-01-05-66	Spektrofotometr 4V/VIS JASCO V 530 + monitor + komputer + klawiatura + mysz	43 310,00 zł	850,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2000 Aparat wyeksploatowany, naprawa nieuzasadniona - opinia serwisu <u>Monitor - Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne</u>
144	LP-01-05-141	Spektrofotometr UV-VIS, UV 520 + monitor + komputer Nod	66 336,71 zł	1 300,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Aparat wyeksploatowany, naprawa nieuzasadniona - opinia serwisu <u>Monitor - Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne</u>
145	LP-01-08-39	Sprężarka - część od Automatycznego zestawu do ekstrakcji tłuszczów metodą Soxhleta LP-01-08-39	- zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2018 uszkodzona, naprawa niemożliwa
146	LP-01-05-102	Sterownik od pieca mikrofalowego (ASA)	- zł	50,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 niesprawny, naprawa nieuzasadniona
147		Stojak na pipety automatyczne Socorex i pipeta automatyczna z zestawu LLZ-02-08-022	- zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2008 uszkodzone
148	LP-03-08-97	Suszarka do włosów Rowenta	113,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2014 Uszkodzona: nie działa. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
149	LP-02-08-57	Szafa na dokumenty	1 451,40 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Zniszczona, naprawa nieopłacalna
150	LP-02-03-15	Szafa metalowa	1 939,80 zł	30,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2000 Znaczny stopień zużycia. Widoczne oznaki rdzy i zarysowania na powierzchni. Naprawa ekonomicznie <u>nieuzasadniona</u> .
151	LP-03-01-330	Szafka wisząca-regał szara	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: powierzchnia znacznie porysowana. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
152	LP-03-01-331	Szafka wisząca-regał szara	- zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2004 Znaczny stopień zużycia: powierzchnia znacznie porysowana. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.

153	LP-02-02-03	Telefon Panasonic	420,00 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1996 Uszkodzony: nie działa. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
154	LP-03-05-134	Termohigrometr	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2003 niesprawny, złe odczyty poza granicami wyznaczonego kryterium
155	LPO-03-08-192	Termometr elektroniczny	324,30 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu 2020, PM uszkodzony, błędne wskazania na wyświetlaczu nie spełnia wymaganego kryterium, naprawa <u>nieuzasadniona</u>
156	LPO-03-08-193	Termometr elektroniczny	324,30 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2020, PM uszkodzony, błędne wskazania na wyświetlaczu
157	LS-01-05-54	Termostat do bomby kalorymetrycznej	28 426,00 zł	800,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2015 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
158	LP-03-08-393	Toster	129,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2023 Przepalony, naprawa nieopłacalna
159	LKA-02-04-018	Moduł bateryjny do UPS	1 428,62 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2015 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 39/2024
160	LKA-02-04-009	Moduł bateryjny do UPS	1 428,62 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2011 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 39/2024
161	LKA-02-04-007	UPS Ares	3 131,74 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 14/2024
162	LKA-02-04-008	UPS Ares	3 131,74 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2010 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 14/2024
163	LKA-02-04-016	UPS Ares	3 131,74 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2015 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 14/2024
164	LP-02-01-09	UPS zasilacz	2 697,99 zł	20,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2000 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 40/2024
165	LP-03-06-10	UPS zasilacz	618,69 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2017 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 41/2024
166	LP-03-06-008	UPS zasilacz Microsin 2400	618,69 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2017 Wysoki stopień zużycia, liczne usterki techniczne Protokół stanu technicznego nr 42/2024
167	LP-01-05-53	Waga analityczna	16 972,18 zł	300,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1996 sprzet przestarzały, brak części zamiennych Opinia serwisu
168	GI-03-08-231	Wentylator	65,44 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2016 uszkodzony, naprawa nieuzasadniona
169	GI-03-03-952	Wentylator stojący	129,00 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2012 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
170	LP-03-01-384	Wieszak metalowy srebrny	215,94 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Znaczny stopień zużycia: powierzchnia znacznie porysowana. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
171	LP-03-01-385	Wieszak metalowy srebrny	215,94 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Znaczny stopień zużycia: powierzchnia znacznie porysowana. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
172	LP-01-05-150	Wirówka z chłodzeniem 3-18R	32 628,90 zł	900,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 Wirówka uszkodzona, naprawa nieopłacalna
173	LP-02-05-138	Laboratoryjny wózek transportowy 2 półki	1 589,66 zł	10,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2007 Uszkodzony: urwane kółko. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
174	LP-03-08-247	zegar	29,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna



175	LP-03-08-248	zegar	29,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
176	LP-03-08-246	zegar	29,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2019 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
177	LP-03-08-398	zegar	39,99 zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2023 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
178	LP-03-03-64	zegar ścienny	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
179	LP-03-03-62	Zegar ścienny	- zł	1,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 1999 pęknięta obudowa
180	LP-01-05-160	Zestaw do badania barwy piwa	5 228,31 zł	100,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2006 Brak części, nieopłacalna naprawa
181	LP-01-05-145	Zestaw do mineralizacji Gerhard z destylarką (spalanie białka)	49 882,08 zł	800,00 zł	zużyty	Rok zakupu: 2005 zużyty, naprawa nieuzasadniona Opinia serwisu
			662 690,10 zł	11 967,00 zł		

