

## ZAŁĄCZNIK nr 1

Lp.	Nr inwentaryzacyjny	Nazwa	Ocena przydatności	Data zakupu/przekazania	Wartość początkowa	Wycena za szt. w zł
1	4-49-491-41	Drukarka HP LJ 1100	Przestarzała, brak sterowników do wykorzystania syst. operacyjnych	10.12.2001	2639,03	50,00
2	4-49-491-98	Monitor Benq LCD FP71E	Za niski parametr wyświetlania, wyeksploatowany techn., brak aktualnych norm	29.12.2005	897,92	60,00
3	4-49-491-98	Drukarka Brother HL-2070N	Wyeksploatowana, problem z uruchomieniem, zacina kartki, zawiesza się	29.12.2005	860,10	50,00
4	4-49-491-122	Zasilacz awaryjny UPS Ever Sinline 800	Uszkodzony, UPS nie przełącza się z trybu podtrzymania na ładowanie	17.11.2006	699,06	70,00
5	4-49-491-123	Komputer Komtech Herkules BTO	Za niskie parametry, brak wsparcia producentów systemu oprogramowania, brak dysku i zasilacza, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	50,00
6	4-49-491-123	Monitor Hyundai X71S	Monitor uszkodzony, wymienne kondensatory, uszkodzona elektronika	17.11.2006	734,44	20,00
7	4-49-491-124	Komputer Komtech Herkules BTO	Wyeksploatowany, za niskie parametry do instalacji antywirusa, brak aktualnej przeglądarki www, brak wsparcia NET 3,5, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	70,00
8	4-49-491-124	Monitor HYUNDAI X71S	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	17.11.2006	734,44	30,00
9	4-49-491-125	Komputer Komtech Hercules BTO	Zbędny, za niskie parametry, brak wsparcia producentów systemu i oprogramowania, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	70,00
10	4-49-491-125	Monitor HYUNDAI X71S	Zbyt niska przekątna ekranowa i rozdzielczość, brak aktualnych norm	17.11.2006	734,44	30,00
11	4-49-491-126	Komputer Komtech Hercules BTO	Zbędny, za niskie parametry, brak wsparcia producentów systemu i oprogramowania, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	70,00
12	27 EK poz. 384	Monitor HYUNDAI	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	29.10.2007	631,96	50,00
13	4-49-491-127	Komputer Komtech Hercules BTO	Wyeksploatowany, za niskie parametry do instalacji antywirusa, brak aktualnej przeglądarki www, brak wsparcia NET 3,5, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	100,00
14	4-49-491-127	Monitor HYUNDAI X71S	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	17.11.2006	734,44	20,00
15	4-49-491-	Komputer Komtech	Brak dysku, napędu DVD, zasilacza kabli SATA	17.11.2006	2425,36	80,00

	128	Hercules BTO				
16	4-49-491-128	Monitor HYUNDAI X71S	Zbyt niska przekątna ekranowa i rozdzielczość, brak aktualnych norm	17.11.2006	734,44	20,00
17	4-49-491-129	Komputer Komtech Hercules BTO	Wyeksploatowany, za niskie parametry do instalacji antywirusa, brak aktualnej przeglądarki www, brak wsparcia NET 3,5, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	100,00
18	4-49-491-129	Monitor HYUNDAI X71S	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	17.11.2006	734,44	20,00
19	4-49-491-130	Komputer Komtech Hercules BTO	Wyeksploatowany, za niskie parametry do instalacji antywirusa, brak aktualnej przeglądarki www, brak wsparcia NET 3,5, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	100,00
20	4-49-491-130	Monitor HYUNDAI X71S	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	17.11.2006	734,44	20,00
21	4-49-491-132	Komputer Komtech Hercules BTO	Wyeksploatowany, za niskie parametry do instalacji antywirusa, brak aktualnej przeglądarki www, brak wsparcia NET 3,5, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	100,00
22	4-49-491-132	Monitor HYUNDAI X71S	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	17.11.2006	734,44	20,00
23	4-491-491-133	Komputer Komtech Hercules BTO	Wyeksploatowany, za niskie parametry do instalacji antywirusa, brak aktualnej przeglądarki www, brak wsparcia NET 3,5, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	70,00
24	4-491-491-152	Komputer Komtech Apollo BTO	Zużyta elektronika, uszkodzony kontroler USB, brak dysku, napędu DVD i zasilacza, klawiatura i mysz w zestawie	31.12.2007	1381,04	100,00
25	4-491-491-152	Monitor Hyundai T71D	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie, sprawny w 80 %	31.12.2007	631,96	20,00
26	4-49-491-172	Komputer Komtech Apollo BTO	Zużyta elektronika, uszkodzony kontroler USB, brak dysku, napędu DVD i zasilacza, klawiatura i mysz w zestawie	29.10.2007	1381,04	70,00
27	4-49-491-172	Monitor Hyundai T71D	Za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie, sprawny w 80 %	29.10.2007	631,96	30,00
28	4-49-491-194	Notebook Dell Latitude D830	Przestarzały technologicznie, za niska wydajność, powolne działanie, przestarzały system i oprogramowanie, brak dysku	13.12.2007	5053,24	200,00
29	4-49-491-200	Komputer Actina Sierra MS , Monitor Belinea 1745S1	Za niskie parametry, brak wsparcia producentów oprogramowania, brak dysku , klawiatura i mysz w zestawie, za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	31.12.2007	5.530,26	120,00

30	4-49-491-201	Komputer Actina Sierra MS, Monitor Belinea 1745S1	Technologicznie, brak wsparcia producentów oprogramowania, zły stan podzespołów elektroniki, niestabilna praca, klawiatura i mysz w zestawie, brak aktualnych norm, niska jakość obrazu, za niska przekątna ekranu w stosunku do potrzeb użytkowników	31.12.2007	5.530,26	100,00
31	4-49-491-202	Komputer Actina Sierra MS, Monitor Belinea 1745S1	Zbędny, za niskie parametry, brak wsparcia producentów syst. i oprogramowania, wadliwe porty USB, klawiatura i mysz w zestawie, za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	31.12.2007	5.530,26	120,00
32	4-49-491-205	Komputer Actina Sierra MS, Monitor Belinea 1745S1	Za niskie parametry, brak wsparcia producentów syst. i oprogramowania, wadliwe porty USB, klawiatura i mysz w zestawie, za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	31.12.2007	5.530,26	120,00
33	4-49-491-206	Komputer Actina Sierra MS, Monitor Belinea 1745S1	Wyeksploatowany, za niskie parametry, brak wsparcia producentów systemu operacyjnego, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	31.12.2007	6.035,34	120,00
34	4-49-491-207	Komputer Actina Sierra MS, Monitor Belinea 1745S1	Wyeksploatowany, za niskie parametry, brak wsparcia producentów systemu operacyjnego, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, za niskie parametry wyświetlania, wyeksploatowany technologicznie	31.12.2007	6.035,34	120,00
35	27 EK poz. 48	Drukarka HP Laser Jet 1100	Długo się nagrzewa, wyeksploatowana, brak sterowników do Windows 7i 10	22.11.1999	1856,75	50,00
36	27 EK poz. 281	Drukarka HP Laser Jet 1015	Przestarzała, brak sterowników do wykorzystania systemów operacyjnych	23.12.2003	1420,00	50,00
37	27 EK poz. 300	Drukarka HP Laser Jet 1010	Brak wsparcia producenta sterowników dla eksploatowanych systemów operacyjnych	27.09.2004	809,00	50,00
38	27 EK poz. 342	Drukarka Lexmark E240n	Uszkodzony przedni panel, niewyraźny wydruk, brak części zamiennych	17.11.2006	684,42	70,00

39	27 EK poz. 343	Drukarka Lexmark E240n	Wyeksploatowana	17.11.2006	684,42	90,00
40	27 EK poz. 344	Drukarka Lexmark E240n	Wyeksploatowana, zacina kartki	17.11.2006	684,42	90,00
41	27 EK poz. 345	Drukarka Lexmark E240n	Błede niewyraźne wydruki, zacina kartki, brak części zamiennych	17.11.2006	684,42	70,00
42	27 EK poz. 411	Drukarka XEROX Phase 3150	Długo się nagrzewa, wyeksploatowana, brak sterowników do Windows 7 i Windows 10	31.12.2007	392,84	50,00
43	27 EK poz. 413	Drukarka XEROX Phase 3150	Długo się nagrzewa, wyeksploatowana, brak sterowników do Windows 7 i Windows 10	31.12.2007	392,84	70,00
44	27 EK poz. 326	Skaner Plustek ST 64+	Za niskie parametry, brak sterowników do Windows 10	30.12.2005	535,58	70,00
45	27 EK poz. 445	Komputer Komtech Apollo BTO AOC 19"	Brak wsparcia producenta dla aktualizacji bezpieczeństwa, przestarzały technologicznie. Brak dysku. Za niskie parametry monitora, wyeksploatowany	30.12.2010	2549,80	250,00
46	27 EK poz. 446	Komputer Komtech Apollo BTO AOC 19"	Brak wsparcia producenta dla aktualizacji bezpieczeństwa, przestarzały technologicznie. Brak dysku .Za niskie parametry monitora, wyeksploatowany	30.12.2010	2549,80	250,00
47	DZ XXVIS poz.286	Niszcarka	zużyta	27.12.2010	289,14	20,00
48	DZ XXVIS poz.260	Niszcarka Fellowes	zużyta	26.10.2007	1817,80	30,00
49	DZ XXVIS poz.304	Niszcarka Wallner C-860	zużyta	20.12.2012	710,00	15,00
50	DZ XXVIS poz.278	Lampa stojąca	zepsuta	01.09.2010	305,00	10,00
51	DZ XXVIS poz.279	Lampa nocna	zepsuta	01.09.2010	122,00	5,00
52	DZ XXVIS poz.280	Lampa nocna	zepsuta	01.09.2010	122,00	5,00
53	DZ 18 a poz. 25	Termos	zużyty	22.11.1999	26,52	2,00
54	DZ 18 a T poz. 26	Termos	zużyty	22.11.1999	26,52	2,00

55	DZ XII G poz. 104	Ekspres do kawy plus czajnik	zużyty	22.11.1999	249,0	5,00
56	DZ XII G poz. 109	Ekspres do kawy plus czajnik	zużyty	22.11.1999	249,01	5,00
57	DZ XII G poz. 115	Ekspres do kawy plus czajnik	zużyty	22.11.1999	259,00	5,00
58	DZ XII G poz. 119	Kuchnia mikrofalowa	zużyta	22.11.1999	799,00	50,00
59	DZ XII G poz. 171	Wentylator	zużyty	27.06.2006	90,00	5,00
60	DZ XII G poz. 172	Wentylator	zużyty	27.06.2006	90,00	5,00
61	DZ XII G poz. 173	Wentylator	zużyty	27.06.2006	90,00	5,00
62	DZ XII G poz. 275	Wentylator	zużyty	08.08.2017	85,61	5,00
63	DZ XII G poz. 198	Czajnik Zelmer	zużyty	08.12.2006	111,55	5,00
64	DZ XII a poz. 233	Telefon Panasonic	zużyty	12.12.2006	189,00	10,00
65	DZ XII a poz. 234	Telefon Panasonic	zużyty	12.12.2006	189,00	10,00
66	DZ XII a poz. 235	Telefon Panasonic	zużyty	12.12.2006	189,00	10,00
67	DZ XII a poz. 236	Telefon Panasonic	zużyty	12.12.2006	189,00	10,00
68	DZ XII a poz. 237	Telefon Panasonic	zużyty	12.12.2006	189,00	10,00
69	DZ XVI IM poz. 25	Magnetofon Sanyo	zużyty	12.04.1991	57,30	5,00
70	DZ XVI IM poz. 84	Dyktafon Panasonic	zużyty	17.11.1998	207,00	10,00
71	DZ XVI IM poz. 85	Mikrofon uniwersalny	zużyty	17.11.1998	16,00	2,00
72	DZ XVI IM poz. 128	Mikrofon	zużyty	22.11.1999	49,00	2,00
73	DZ XVIIIM poz.147	Wideo Philips	przestarzałe technologicznie	03.12.1999	878,99	30,00
74	DZ XVIIIM poz.262	Odtwarzacz DVD	Przestarzały technologicznie	06.12.2006	259,00	30,00

75	DZ XVIIIM poz.301	Telewizor Philips	Przestarzały technologicznie	21.12.2011	1399,00	200,00
76	DZ XVIIIM poz.305	Zestaw satelitarny	przestarzały	17.12.2012	245,00	10,00
77	DZ XVIIIPD poz.22	Obraz grafika	zbędny	01.09.2010	183,00	5,00
78	DZ XVIIIPD poz.23	Obraz grafika	zbędny	01.09.2010	183,00	5,00
79	DZ XXII poz. 21	Odkurzacz Philips	zużyty	22.11.1999	1069,00	20,00
80	DZ XXII poz. 22	Odkurzacz Philips	zużyty	22.11.1999	1069,00	20,00
81	DZ XXII poz. 45	Odkurzacz	zużyty	19.12.2003	171,00	10,00
82	DZ 23 a poz. 310	Regał Azzuro	zużyty	01.09.2010	793,00	50,00
83	DZ V K poz. 1136	Krzesło Prestige	zużyte	27.12.2010	195,02	5,00
84	DZ XII G poz. 120	Grzejnik	zużyty	22.11.1999	299,00	10,00
85	DZ X a LB poz. 31	Lampka	zużyta	24.12.1998	45,00	1,00
86	DZ X a LB poz. 32	Lampka	zużyta	24.12.1998	69,00	1,00
87	DZ X a LB poz. 35	Lampka	zużyta	22.11.1999	98,00	5,00
88	DZ X a LB poz. 37	Lampka	zużyta	22.11.1999	98,00	5,00
89	DZ X a LB poz. 68	Lampka	zużyta	12.12.2006	70,00	5,00
90	DZ X a LB poz. 69	Lampka	zużyta	12.12.2006	80,00	5,00