

**Podane poniżej normy są objęte zakresem akredytacji nr AB 562. Laboratorium Badania Żywności i Żywnienia posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie tych metod i według nich wykonuje badania.**

Wykaz norm:

- PN-ISO 21527-1:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni -- Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
- PN-ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni -- Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
- PN-EN 14082:2004 Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych -- Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, żelaza i chromu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji suchej
- PN-A-75112:1992 Owoce, warzywa i ich przetwory -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów
- PN-C-84081-35:1980 Sól (chlorek sodowy) -- Oznaczanie zawartości jodku potasowego metodą fotokolorymetryczną
- PN-R-74015:1994 Pszenica -- Oznaczanie zanieczyszczeń
- PN-A-04018:1975 Produkty rolniczo-żywnościowe -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko
- PN-A-75101-23:1990 Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki
- PN-A-79529-13:2005 Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 13: Oznaczanie zawartości cyjanowodoru
- PN-EN 14130:2004 Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy C metodą HPLC
- PN-R-74016:1969 Ziarno zbóż -- Oznaczanie szkodników, zanieczyszczeń i zaśnienienia
- PN-R-87027:1996 Surowce zielarskie -- Metody oznaczania szkodników
- PN-A-75101-16:1990 Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości owoców lub warzyw z wadami
- PN-A-75101-17:1990 Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
- PN-R-87019:1991 Surowce zielarskie -- Pobieranie próbek i metody badań
- PN-ISO 7301:2004 Ryż – Wymagania
- PN-A-74016:1974 Przetwory zbożowe -- Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń
- PN-EN ISO 11969:1999 Jakość wody -- Oznaczanie arsenu -- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (technika wodorkowa)