

## **Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Wrocławskiej 170 G, 45-836 Opole**

### **W budynku mieszczą się biura:**

Opolski Oddział Regionalny ARiMR,  
Optimus Eko Sp. z o.o.,  
Honigma Sp. z o.o.,  
Grant Sp. z o.o.,  
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,  
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu,  
Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: 0, 1, 2

### **Dojście do budynku**

Dojście piesze od ul. Wrocławskiej, Wspólnej.

Przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej i Wspólnej nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Na trasie dojść / wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, słupki, schody lub stopnie.

### **Dojazd do budynku**

Osoby niezmotoryzowane z terenów województwa opolskiego mogą skorzystać z linii autobusowych oraz kolejowych.

Z dworca autobusowego i kolejowego do Oddziału Regionalnego kierujemy się linią MZK:

- Przystanek przy ul. Wrocławska-Wspólna nr linii: 5, 9 (czas dojścia do budynku: około 1 min, 89 m)

- Przystanek przy ul. Wspólna-Wrocławska nr linii: 12 (czas dojścia do budynku: około 2 min, 118 m).

### **Miejsca parkingowe**

Najbliższe miejsca parkingowe dla beneficjentów znajdują się wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi

### **Wejścia do budynku**

Wejścia do budynku są obarczone schodami: jedno wejście od strony parkingu przy ul. Wrocławskiej jest wejściem głównym, brak przycisku do przywołania pracowników ARiMR dla osób poruszających na wózku.

Pozostałe wejścia do budynku posiadają drzwi z kontrolą dostępu i korzystanie z nich jest możliwe, jedynie przez pracowników budynku.  
Wejście od ul. Wrocławskiej



## **Obsługa interesantów**

Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym budynku (kancelaria) przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zlokalizowanej na parterze budynku.

W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Monika Mróz, tel. 77 401 84 51, e-mail: monika.mroz2@arimr.gov.pl
- Agnieszka Gul, tel. 77 401 84 75, e-mail: agnieszka.gul@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

## **Pętla indukcyjna**

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

## **Toalety**

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na parterze.

## **Sal konferencyjne**

Brak sal konferencyjnych.

## **Ewakuacja**

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny lub bezpośrednio ze stref administracyjnych.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).