



# PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

## Informacja o zdarzeniu [Raport]

|                                       |  |                |               |                    |
|---------------------------------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| Numer ewidencyjny zdarzenia:          | <b>1237/18</b>                         |                |               |                    |
| Rodzaj zdarzenia:                     | <i>Wypadek</i>                         |                |               |                    |
| Data zdarzenia:                       | <i>20 maja 2018 r.</i>                 |                |               |                    |
| Miejsce zdarzenia:                    | <i>Nowy Glinnik ( EPTM)</i>            |                |               |                    |
| Rodzaj, typ statku powietrznego:      | <i>Spadochron Pilot 132</i>            |                |               |                    |
| Dowódca SP:                           | <i>Skoczek spadochronowy</i>           |                |               |                    |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:        | <i>Śmiertelne</i>                      | <i>Poważne</i> | <i>Lekkie</i> | <i>Bez obrażeń</i> |
|                                       | -                                      | <i>1</i>       | -             | -                  |
| Nadzorujący badanie:                  | <i>Andrzej Pussak</i>                  |                |               |                    |
| Podmiot badający:                     | <i>Użytkownik</i>                      |                |               |                    |
| Skład zespołu badawczego:             | <i>nie wyznaczano</i>                  |                |               |                    |
| Forma dokumentu zawierającego wyniki: | <i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i> |                |               |                    |
| Zalecenia:                            | <b>NIE</b>                             |                |               |                    |
| Adresat zaleceń:                      | <b>NIE DOTYCZY</b>                     |                |               |                    |
| Data zakończenia badania:             | <i>26 czerwca 2018 r.</i>              |                |               |                    |

### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 20 maja 2018 roku skoczek spadochronowy wykonywał w czasie zawodów skok na celność lądowania. Od oddzielenia się na wysokości 1000 m z pokładu śmigłowca W-3 skok przebiegał prawidłowo. Lądowanie odbywało się pod wiatr wiejący z prędkością 6 m/s. Skoczek będąc nad ziemią zbyt późno wyrównał lot spadochronu powodując silne uderzenie nogami o ziemię skutkujące przewiezieniem do szpitala gdzie stwierdzono złamanie 3 kostkowe podudzia lewego ze zwknięciem w stawie skokowo- goleniowym.

**Przyczyny zdarzenia lotniczego:**

**Błąd skoczka w ocenie wysokości wyrównania spadochronu nad ziemią.**

**Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:**

- Niewłaściwe obuwie skoczka;
- Przekroczenie dopuszczalnej masy podwieszania podanej przez producenta spadochronu;
- Nie zachowanie szczególnej ostrożności podczas wznawiania skoków po przerwie zimowej;
- Nierówna płyta miejsca przyziemienia.

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Wypadek omówiono ze skoczkami, zalecając stosowanie obuwia adekwatnie do warunków terenowych miejsca lądowania, przestrzeganie ograniczeń technicznych podanych przez producenta spadochronów oraz prawidłowe wykonanie poszczególnych faz lądowania.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

---

Koniec

|                      | Imię i nazwisko | Podpis |
|----------------------|-----------------|--------|
| Nadzorujący badanie: | Andrzej Pussak  |        |