



# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WARSZAWA

posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością nr 775/2002 (PCBC) i 165586 (BVQI)

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41 a. tel. 022 827 04 75, 022 827 34 15, tel./fax 022 827 27 92

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: warszawa@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy



nr 165586

ISO  
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT  
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: UT-108/2024

z dnia: 2024/07/06

Rzeczoznawca : mgr inż. Tadeusz Roik

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2010

Model: Octavia II 1.6 MR'04 E4

Wersja: Tour

Nr rejestracyjny: KT84002

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBDA21Z9B2080848

Nr INFO-EKSPERT	034-01825
Data pierwszej rejestracji	2010/12/20
Data ważności badania technicznego	2024/12/08
Wskazanie drogomierza	357970 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/12/20-24/07/06)	163 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	1U
Dop. masa całkowita	1870 kg*
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1595 ccm / 75kW (102KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.10-2011.02)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Antena radiowa	15	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
3	Filtr p/pyłkowy	16	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Głośniki 2 szt.	18	System p/poślizgowy MSR
6	Immobilizer	19	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Kolumna kierownicy regulowana	20	System pokolizyjny ACS
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	21	System wspomagania nagłego hamowania
9	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	22	Szyby przyciemniane
10	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
11	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	24	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Poduszki powietrzne boczne przednie	25	Zamek centralny

13 Przygotowanie do montażu radia 26 Zestaw naprawczy opon

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65  
Opony 195/65 R15  
Tarcze kół stalowe

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	1 284
2	Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + MP3	128
3	Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata)	82

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T ECO CONTACT 6 TL		50
Przednie prawe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T ECO CONTACT 6 TL		50
Tylne lewe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T ECO CONTACT 6 TL		50
Tylne prawe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T ECO CONTACT 6 TL		50

**KOREKTY**

**WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (170 mies.)** ..... **16 050 PLN**

**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE** ..... **1 494 PLN**

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ** ..... **547 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2010/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

**KOREKTA ZA PRZEBIEG** ..... **- 4 641 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normalywnego 205 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 152 970 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -25,65%.*

**KOREKTY RÓŻNE** ..... **- 403 PLN**

**W tym:** [ ] Wart. [PLN]  
Stan utrzymania i dbałość o pojazd -5,0 - 672

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W badanym pojeździe stwierdzono miejscowe zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, rozerwanie poszycia tapicerskiego bocznego panelu fotela kierowcy, miejscową korozję krawędzi błotników tylnych.*

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu 2,0 269

*Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej. W pojeździe stwierdzono: regularne przeglądy techniczne pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta.*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**13000 PLN**

(słownie: trzynaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 2430,89 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne), ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny oraz za konsekwencje wykorzystania samej oceny. Niniejsza ocena nie może być traktowana jako ustalenie dokładnego stanu technicznego pojazdu, i została sporządzona na podstawie badania organoleptycznego w warunkach istniejących w miejscu badania.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ©  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 22 822 05 78 NIP 623 02 05 5-3

PIECZEĆ



RZECZOZNAWCA

Tarnobrzeg, 06.07.2024

Rzecznawca Samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury nr RS001680. Certyfikat CCRS 691/19/22 w zakresie: Opiniowanie pojazdów zabytkowych, technika samochodowa, wyliczenie wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.

Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Ekspertmot w Warszawie, zespół w Tarnobrzegu ul. Warsztatowa 5 pok. 007, email: tadeusz.roik@gmail.com, tel. +48692640672.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

do opinii nr: UT-108/2024

z dnia: 2024/07/06

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VII-2024

Marka: SKODA  
Model: Octavia II 1.6 MR`04 E4  
Wersja: Tour  
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2010

Nr rejestracyjny: KT84002



DSC\_8205



DSC\_8206



DSC\_8207



DSC\_8208



DSC\_8211



DSC\_8221

EKSPERT TECHNICZNO-MOTORYZACYJNY  
"RZECZOZNAWCY-PZM" Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ©  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 05 78 NIP 623 02 05 543



DSC\_8209



DSC\_8224



DSC\_8212



DSC\_8213



DSC\_8214



DSC\_8215

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
 „RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna  
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ⓘ  
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
 tel. 24 822 05 78 NIP 638 02 00 343



DSC\_8216



DSC\_8217



DSC\_8218



DSC\_8219



DSC\_8220



DSC\_8223

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ©  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 05 78 NIP 528 02 05 543



DSC\_8225



DSC\_8259



DSC\_8262



DSC\_8228



DSC\_8260



DSC\_8261

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ③  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



DSC\_8229



DSC\_8230



DSC\_8231



DSC\_8232



DSC\_8233



DSC\_8234

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ©  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 543





DSC\_8235



DSC\_8236



DSC\_8237



DSC\_8238



DSC\_8239



DSC\_8240

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ③  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 05 76 NIP 528 02 05 548



DSC\_8241



DSC\_8242



DSC\_8243



DSC\_8244



DSC\_8245



DSC\_8246

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ©  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



DSC\_8247



DSC\_8248



DSC\_8249



DSC\_8250



DSC\_8251



DSC\_8252

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
"RZECZOZNAWCY-PZM" Spółka Akcyjna  
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ③  
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



DSC\_8253



DSC\_8254



DSC\_8255



DSC\_8257



DSC\_8258

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
**„RZECZOZNAWCY-PZM”** Spółka Akcyjna  
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa  
**FILIA TARNÓW** ©  
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów  
 tel: 14 622 95 78 NIP 508 02 95 546

<b>3005</b>	STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO Zespół w Tamowie <i>mgr inż. Tadeusz ROIK</i>
	<b>RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY</b> Min. Infrastruktury Nr RS 001680 Certyfikat CCBS Nr 591/19/22