

Wykonawca wyceny: Radosław Idzik

Właściciel: AGNCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2024

Marka: SKODA Model: Superb II 2.0 TSI MR` 14 E5
 Wersja: Ambition DSG Nr rejestracyjny: WI5602W Rok produkcji: 2014
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBAH73T7F9017166

Nr INFO-EKSPERT 034-02323
 Data pierwszej rejestracji 11.08.2014 r.
 Data ważności badania technicznego 25.07.2024 r.
 Wskazanie drogomierza 249981 km
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) czarny 2-warstwowy typu perła
 Oznaczenie typu 3T
 Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy
 Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 1984 ccm / 147 kW (200 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---|------|---|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 26 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2 | Antena radiowa podwójna | 27 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 3 | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL | 28 | Przygotowanie pod telefon GSM II |
| 4 | Czujnik deszczu | 29 | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 |
| 5 | Czujniki parkowania - tył | 30 | Reflektory bi-ksenonowe z funkcją adaptacji świateł AFS |
| 6 | Filtr p/pyłkowy | 31 | Reflektory p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków |
| 7 | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 32 | Schówek na okulary |
| 8 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 33 | Schówek pod siedzeniem pasażera |
| 9 | Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego | 34 | Spryskiwacze reflektorów |
| 10 | Fotel pasażera z regulacją wysokości | 35 | System DSR |
| 11 | Fotele przednie podgrzewane | 36 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV |
| 12 | Głośniki 8 szt. | 37 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 13 | Immobilizer | 38 | System Light Assist |
| 14 | Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna pokryta skórą | 39 | System p/poślizgowy MSR |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa | 40 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR |
| 16 | Końcówka układu wydechowego chromowana | 41 | System przeciwkolkizyjny Active City Stop (ACS) |
| 17 | Kurtyny powietrzne boczne | 42 | Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| 18 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie | 43 | Światła tylne LED |
| 19 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie | 44 | Tarcze kół aluminiowe 16" |
| 20 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie | 45 | Tempomat |
| 21 | Pakiet Chrom | 46 | Wyświetlacz Maxi-DOT |
| 22 | Parasol | 47 | Zagłówki siedzeń tylnych regulowane |
| 23 | Podłokietnik przedni z wyświetlaczem temperatury i zegarem | 48 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 24 | Poduszka powietrzna kierowcy | 49 | Zestaw naprawczy opon |
| 25 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy | 50 | Złącze "AUX" |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | Wartość [zł] |
|------|---|--------------|
| 1 | Autoalarm z czujnikiem ruchu Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 229 |
| 2 | Czujniki parkowania - przód | 248 |

| Lp. | Nazwa elementu wyposażenia | Wartość [zł] |
|-----|---|--------------|
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |
| 3 | Koło zapasowe | 50 |
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |
| 4 | Lakier perłowy | 422 |
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |
| 5 | Pakiet Fotele i Lusterka Ambition | 641 |
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |
| 6 | Siatki mocujące bagaż 4 szt. | 37 |
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |
| 7 | Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane | 12 |
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |
| 8 | System kontroli ciśnienia w oponach | 63 |
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |
| 9 | Tarcze kół aluminiowe 7,5Jx17 | 305 |
| | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | |

KOREKTY

| | | |
|--|------------|---------------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.) | | 43 900 zł |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE | | 2 007 zł |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | | 694 zł |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | | - 6 877 zł |
| KOREKTY RÓŻNE | | 4 224 zł |
| W tym: | [%] | Wartość [zł] |
| Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu | 5.0 | 1 986 |
| Korekta ze względu na lokalną sytuację rynkową | 4.0 | 1 588 |
| Dodatkowy komplet opon | 1.6 | 650 |

UWAGI

Samochód zakupiony w polskiej sieci dealerskiej. Posiada defekty blacharsko-lakiernicze w postaci zarysowań, wgnieceń karoserii, podczas oględzin stwierdzono:

- zarysowanie błotnika przedniego lewego
- zarysowanie, odpryski lakieru drzwi przednich lewych
- zarysowanie nakładki lusterka zewnętrznego lewego
- odpryski lakieru drzwi przednich prawych
- zarysowanie błotnika tylnego lewego

Na aucie zamontowane opony zimowe marki Nokian WR d4, rok produkcji 2018, w rozmiarze 225/45/17, o grubości bieżnika w przedziale 5,8-6,2mm. Jako wyposażenie dodatkowe komplet opon letnich marki Continental w rozmiarze 225/45/17. Obręcze kół posiadają uszkodzenia, ubytki aluminium.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nlm formy i treści takiej publikacji.
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkownika ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

43 900 zł

(słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 8 208.94 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na II-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



Samochodowy Rzecznawca:
Radosław Idzik
Al. Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa
NIP: 7322156266, REGON: 38991643
tel.: 515 792 730

27.02.24 Idzik

