

Warszawa, dnia 25.11.2010 r.

**ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

Nr postępowania: ZER-ZP-44/2010

WYJAŚNIENIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przełączników sieciowych do siedziby Zamawiającego”.

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Uczestnika postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

„Zamawiający w punkcie nr 5 SIWZ tabela nr 1 i nr 2.
Wymaga przełącznika sieciowego HP E5406-48G-PoE+zl
Według specyfikacji technicznej producenta HP przełącznik E5406-48G-PoE+zl nie istnieje.
Czy Zamawiający miał na myśli przełącznik HP E5406-44G-PoE+zl?”

Odp.: TAK. Poprawny model przełącznika to HP E5406-44G-PoE+zl.
Została popełniona omyłka pisarska.

Pytanie 2

„Zamawiający w punkcie 5 SIWZ tabela nr 2. Przełącznik sieciowy HP E5406-48G-PoE+zl określa ilość maksymalnej ilości 164 portów dla switch-a HP E5406-48G-PoE+zl.
Według specyfikacji technicznej producenta switch ten może być obsadzony maksymalnie 144 portami”

Odp.: Poprawny model przełącznika to HP E5406-44G-PoE+zl. Maksymalna ilość ^{portów} modułów to 144 zamiast 164.
Została popełniona omyłka pisarska

Pytanie 3

„Zamawiający w punkcie nr 5 SIWZ tabela nr 2. Przełącznik sieciowy HP E5406-48G-PoE+zl wymaga zainstalowania 4 modułów 1GB SFP LC SX Transceiver natomiast nie wymaga dostarczenia karty z możliwością instalacji modułów SFP.”

Odp.: Poprawny model przełącznika to HP E5406-44G-PoE+zl.
Została popełniona omyłka pisarska.

Informuję, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**

[Podpis]
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)