



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	608/14			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	09 maja 2014 r.			
Miejsce zdarzenia:	Strefa czasowa wydzielona TSA 05E			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Brak danych			
Dowódca SP:	Brak danych			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	BD
Nadzorujący badanie:	Robert Ochwat			
Podmiot badający:	PKBWL			
Skład zespołu badawczego:	Nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	28 października 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Zgodnie z treścią zgłoszenia zdarzenia lotniczego przesłanego przez Centrum Operacji Powietrznych, nawigator samolotu wczesnego ostrzegania E-3A AWACS zgłosił naruszenie przez nieznany statek powietrzny strefy czasowo wydzielonej TSA 05E. Według treści zgłoszenia naruszenie strefy nie spowodowało zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonywanych w strefie lotów.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Komisja pomimo podjętych prób nie była w stanie zidentyfikować dowódcy statku powietrznego. Prawdopodobną przyczyną zaistnienia zdarzenia było niewłaściwe przygotowanie pilota do lotu w zakresie informacji o aktywności elastycznych elementów przestrzeni powietrznej występujących na trasie planowanego lotu.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Po zakończeniu badania PKBWL nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Robert Ochwat	<i>podpis na oryginale</i>