



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>933/15</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>6 czerwca 2015 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Maslów – lotnisko EPKA</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>spadochron Navigator 200</i>			
Znak rozpoznawczy SP:	<i>nie dotyczy</i>			
Użytkownik / Operator SP:	<i>prywatny</i>			
Dowódca SP:	<i>skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				<i>1</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Tomasz Kuchciński</i>			
Podmiot badający:	<i>organizator skoków</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Zalecenia:	<i>NIE</i>			
Adresat zaleceń:	<i>NIE DOTYCZY</i>			
Data zakończenia badania:	<i>5 sierpnia 2015 r.</i>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (383 skoki) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Do momentu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo. Na wysokości około 1100 m skoczek sięgnął ręką po pilocik i stwierdził, że nie może go dosięgnąć. Podjął jeszcze dwie nieudane próby chwycenia pilocika, a następnie otworzył czaszę zapasową spadochronu. Napełnienie czaszy zapasowej nastąpiło na wysokości około 600 m. Skoczek bezpiecznie wylądował na lotnisku.

Przed skokiem, skoczek z pomocą instruktora dopasował uprząż spadochronu (wersja szkolna) tak, aby pokrowiec przylegał do pleców skoczka. Następnie skoczek samodzielnie przećwiczył sięganie ręką po pilocik.

Podczas oględzin spadochronu stwierdzono, że materiał pilocika wystawał z kieszonki na 7 – 8 cm. Skoczek doszedł do wniosku, że problem z właściwym uchwyceniem uchwyty pilocika mógł wynikać z ograniczenia zasięgu ręki, związanego z jego budową ciała („dobrze zbudowany i umięśniony”) oraz mocnego wygięcia tułowia podczas swobodnego spadania.

**Przyczyna zdarzenia lotniczego:**

Niedostateczna kontrola przed skokiem możliwości sięgnięcia do uchwyty pilocika czaszy głównej.

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Zdarzenie omówiono ze skoczka. Przypomniano zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>