



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 65/03

## UCHWAŁA

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji                      mgr inż. Andrzej PUSSAK

Zastępca Przewodniczącego Komisji                      dr inż. Maciej LASEK

   Sekretarz Komisji                      mgr Agata KACZYŃSKA

   Członek Komisji                      dr inż. Michał CICHON

   Członek Komisji                      mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI

   Członek Komisji                      mgr Tomasz KUHCINSKI

   Członek Komisji                      inż. Tomasz MAKOWSKI

   Członek Komisji                      dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI

   Członek Komisji                      mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI

   Członek Komisji                      dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 29 września 2010 roku, przedstawionych przez Akademickie Zrzeszenie Lotnicze, materiałów dotyczących zdarzenia lotniczego motoszybowca PW-4 Pelikan znak rozpoznawczy SP-8050, które wydarzyło się w dniu 9 czerwca 2003 roku, na lotnisku Warszawa Babice, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznaje dostarczone materiały za wystarczające do zakończenia badania zdarzenia i ustala iż:

**Przyczyną incydentu było:**

**Niezachowanie pełnej procedury sprawdzenia motoszybowca przed uruchomieniem silnika.**

**Komisja nie sformułowała zaleceń profilaktycznych.**

## Podpisy Komisji

Zastępca Przewodniczącego  
Andrzej Pussak

*Podpis nieczytelny*

---

Zastępca Przewodniczącego  
Maciej Lasek

*Podpis nieczytelny*

---

Sekretarz Komisji  
Agata Kaczyńska

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji  
Michał Cichoń

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji:  
Jerzy Kędzierski

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji  
Tomasz Kuchciński

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji:  
Tomasz Makowski

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji  
Jacek Rożyński

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji  
Ryszard Rutkowski

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji:  
Stanisław Żurkowski

*Podpis nieczytelny*

---