



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 254/06

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Zastępca Przewodniczącego Komisji	mgr inż. Andrzej PUSSAK
Członek Komisji	dr inż. Michał CICHON
Członek Komisji	dr inż. Dariusz FRĄTCZAK
Członek Komisji	mgr inż. Jacek JAWORSKI
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
Członek Komisji	inż. Tomasz MAKOWSKI
Członek Komisji	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji	mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2011 roku, przedstawionych przez Aeroklub Warszawski, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca SZD-9 bis Bocian 1E, SP-2781, które wydarzyło się w dniu 17 sierpnia 2006 roku, w miejscowości Warszawa Babice, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczynami incydentu było:

Zbyt słabe pociągnięcie przez ucznia pilota za uchwyt zwalniania zaczepu oraz zbyt późno podjęte czynności przez instruktora w celu upewnienia się o wczepieniu liny wyciągarkowej w efekcie czego wczepiona lina spadła na granicy lotniska.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

- Przeprowadzenie w dniu następnym z pilotami sekcji szybowcowej szkolenia na temat wczepiania liny podczas startu przy użyciu wyciągarki oraz sytuacji niebezpieczne podczas wykonywania lotów;
- Przypomnienie przez Kierownika sekcji szybowcowej instruktorom jakie błędy mogą popełnić uczniowie-piloci podczas wczepiania liny wyciągarkowej;

- Podczas organizacji lotów kierownik lotów przeanalizuje wnikliwie stan pogody w celu uniknięcia znoszenia liny przez wiatr poza ogrodzenie lotniska, a w niedogodnych sytuacjach przerwie loty.

Podpisy Komisji

Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Pussak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji
Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji
Dariusz Frątczak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji
Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji:
Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji:
Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji
Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji
Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny
