



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 374/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,	mgr inż. Andrzej Pussak
Z-ca przewodniczącego Komisji:	
Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 października 2010 r., przedstawionych przez EuroLOT S.A. wyników przeprowadzonego badania incydentu lotniczego samolotu ATR-42-500, SP-EDF, który odnotowano w dniu 28 sierpnia 2010 r. w trakcie lotu z Warszawy do Poznania, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu polegającego na przejściowym samoczynnym przestawieniu się łopat śmigła silnika nr 1 w choraściewkę była nieprawidłowa praca AFU (Autofeather Unit) wywołana uszkodzeniem połączeń układów elektronicznych tego agregatu.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

1. Powiadomienie o zdarzeniu załogi EuroLOT-u podczas szkoleń okresowych;
2. Powiadomienie producenta;
3. Wnioskowanie do Zarządu EuroLOT i działu techniki o priorytetowe wykonanie obowiązkowej instalacji urządzenia MPC na samolocie SP-EDF.
4. Kwartalne monitorowanie przez dział jakości wykonania biuletynu producenta silnika nr P&WC S.B. No 21742R1.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Członek Komisji: Michał Cichoń

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski