



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 497/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia, z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 października 2010 r., przedstawionych przez EuroLOT S.A., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu ATR72-202, SP-LFC, które wydarzyło się w dniu 27 listopada 2007 r., na lotnisku Wrocław-Strachowice (EPWR), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Prawdopodobną przyczyną incydentu polegającego na samoczynnym wyłączeniu się silnika nr 1 w trakcie kołowania było zalanie wlotu silnika płynem Killfrost ABC-3 w trakcie odladzania samolotu. Dostanie się płynu do odladzania do wlotu silnika spowodowało zdmuchnięcie płomienia i/lub przydławienie w sprężarce wlotów kanałów ciśnień sterujących pracą silnika.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

1. Powiadomienie o zdarzeniu załogi EuroLOT-u podczas szkoleń okresowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku wykonywania startu zatrzymanego – sprawdzenie maksymalnej mocy silników przed rozpoczęciem rozbiegu samolotu;
2. Powiadomienie producenta;
3. Poinformowanie wykonawcy obsługi handlingowej na lotnisku Wrocław-Strachowice o wynikach prac Komisji.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski