



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 61/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,	mgr inż. Andrzej Pussak
Z-ca przewodniczącego Komisji:	
Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 października 2010 r., przedstawionego przez SkyTaxi Sp. z o.o. opisu okoliczności zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu SAAB 340, SP-MRB, które odnotowano w dniu 7 marca 2007 r. w trakcie startu z lotniska Pau-Pyrénées (LFBP), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu polegającego na włączeniu się sygnalizacji uszkodzenia systemu hermetyzacji kabiny w trakcie rozbiegu samolotu było nieprawidłowe działanie bezpiecznika M7, włączającego panel kontrolny systemu hermetyzacji kabiny. W niektórych położeniach bezpiecznik ten nie zapewniał odpowiedniego połączenia elektrycznego co mogło powodować wygenerowanie błędnych sygnałów odbieranych przez wskaźnik prędkości wznoszenia kabiny co z kolei skutkowało uruchomieniem sygnalizacji nieprawidłowości w działaniu instalacji.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

Zalecono wszystkim pilotom **zwrócić** szczególnej uwagi na wskazania panelu hermetyzacji kabiny, zwłaszcza w momencie jego załączenia przy pomocy bezpiecznika.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Członek Komisji: Michał Cichoń

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski