



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 115/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia, Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Wiesław Jedynek
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r., przedstawionego przez SkyTaxi Sp. z o.o. opisu okoliczności zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu SAAB 340, SP-MRB, które odnotowano w dniu 22 lutego 2008 r. na lotnisku Auxerre Branches (LFLA) – Francja, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu polegającego na zawieszeniu się prądorozrusznika silnika nr 1, a następnie przy kolejnej próbie niemożność uruchomienia silnika była awaria modułu Power Distributing Unit (PDU). Uszkodzenie PDU zostało prawdopodobnie spowodowane wadliwie działającym źródłem zasilania lotniskowego lub niewłaściwie ustawionym przez personel naziemny limitem natężenia prądu oddawanego przez lotniskowe źródło zasilania.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

Przeszkolenie załóg lotniczych z zakresu użytkowania lotniskowych źródeł zasilania pod kątem właściwego ustawiania parametrów przed zastosowaniem go do rozruchu silnika oraz poinstruowanie o metodach weryfikacji lotniskowych źródeł zasilania pod kątem ich przydatności do użycia.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Dariusz Frączak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Wiesław Jedynak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędziński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny