



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 397/08

## UCHWAŁA

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący posiedzenia,

Z-ca przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej LASEK

Członek Komisji: dr inż. Michał CICHON

Członek Komisji: mgr inż. Bogdan FYDRYCH

Członek Komisji: mgr inż. Jacek JAWORSKI

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI

Członek Komisji: inż. Tomasz MAKOWSKI

Członek Komisji: dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI

Członek Komisji: dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2010 r., okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu Boeing B737-300 o znakach rozpoznawczych SP-LME, który wydarzył się w dniu 27 czerwca 2008 r. w trakcie lotu nad Szwajcarią (LSAS FIR), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, wobec braku Raportu Końcowego Użytkownika podjęła decyzję o zakończeniu badania na podstawie zgłoszenia ustalając, iż:

### **Przyczyną incydentu było:**

**Wejście samolotu w obszar burzowy i uderzenie pioruna. Uderzenie pioruna uszkodziło instalację elektryczną, co spowodowało pojawienie się kliku ostrzeżeń (np. niskie ciśnienie pomp paliwowych, brak blokady drzwi luków bagażowych, niesprawność instalacji hermetyzacji i inne) oraz zniknięcie kilku wskazań (np. ciśnienie oleju silnika nr 1 i 2, ilości oleju silnika nr 1 i inne). Pilot podjął decyzję o lądowaniu na najbliższym lotnisku w Zurychu (LSZH).**

**W trakcie naprawy stwierdzono zadziałanie bezpiecznika szyny prądu stałego (DC BUS PWR2) oraz uszkodzenie zaworu upustu powietrza (BLEED AIR VL V).**

Nie zaproponowano zaleceń profilaktycznych.

Podpisy Komisji:

Maciej LASEK *Podpis nieczytelny*

Michał CICHON': *Podpis nieczytelny*

Bogdan FYDRYCH: *Podpis nieczytelny*

Jacek JAWORSKI: *Podpis nieczytelny*

Jerzy KĘDZIERSKI: *Podpis nieczytelny*

Tomasz MAKOWSKI: *Podpis nieczytelny*

Jacek ROŻYŃSKI: *Podpis nieczytelny*

Stanisław ŻURKOWSKI: *Podpis nieczytelny*