



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 582/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|--|-------------------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia..... | PUSSAK Andrzej |
| Członek Komisji..... | FRĄTCZAK Dariusz |
| Członek Komisji..... | JAWORSKI Jacek |
| Członek Komisji..... | KĘDZIERSKI Jerzy |
| Członek Komisji..... | KUCHCIŃSKI Tomasz |
| Członek Komisji..... | MAKOWSKI Tomasz |
| Członek Komisji..... | ROŻYŃSKI Jacek |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2011 r. przedstawionych przez PLL „LOT” SA wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu Boeing 737-400 znaki rozpoznawcze SP-LLA, które wydarzyło się w dniu 14 sierpnia 2008 r., **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia ww. podmiotu zawarte w zgłoszeniu zdarzenia i uznaje iż:

Przyczyną incydentu polegającego na nie otwarciu się spoilerów nr 3 na lewym skrzydle było zerwanie linki WSA2-3 sterowania zaworem spoilerów, spowodowane jej osłabieniem wskutek korozji.

PKBWL akceptuje podjęte przez PLL „LOT” SA czynności i zalecenia profilaktyczne:

- Weryfikacja pozostałych linek sterowania spoilerami w lewym skrzydle samolotu SP-LLA oraz w jej wyniku wymiana linek WSA1-3, WSB1-3 i WSB2-3;
- Zalecenie użytkownikowi (Centralwings) sprawdzenia linek sterowania spoilerami na prawym skrzydle.

Podpisy komisji

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji | PUSSAK Andrzej | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji | FRĄTCZAK Dariusz | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji | JAWORSKI Jacek | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji | KĘDZIERSKI Jerzy | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji | KUCHCIŃSKI Tomasz | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji | MAKOWSKI Tomasz | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji | ROŻYŃSKI Jacek | <i>Podpis nieczytelny</i> |