



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 798/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	PUSSAK Andrzej
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KĘDZIERSKI Jerzy
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2011 r. przedstawionych przez EuroLOT SA wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu ATR-72-200 znaki rozpoznawcze SP-LFC, które wydarzyło się w dniu 16 października 2008 r. podczas startu z lotniska Wrocław-Strachowice [EPWS], **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia ww. podmiotu i uznaje iż:

Przyczyną incydentu polegającego na przerwaniu kołowania na start i powrotu na stanowisko postojowe z powodu sygnalizacji spadku ciśnienia w instalacji hydraulicznej „zielonej” było pęknięcie przewodu hydraulicznego łączącego pompę hydrauliczną linii „zielonej” ze zbiornikiem płynu hydraulicznego, w wyniku czego nastąpił spadek ciśnienia płynu i utrata płynu z tej instalacji hydraulicznej. Przyczyny pęknięcia przewodu nie udało się jednoznacznie ustalić.

PKBWL akceptuje działania i zalecenie profilaktyczne podjęte przez EuroLOT SA:

- **Powiadomienie załóg o zdarzeniu;**
- **Przekazanie pełnej informacji ze sprawozdaniem o zdarzeniu do bazy technicznej PLL „LOT” SA.**

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	PUSSAK Andrzej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KĘDZIERSKI Jerzy	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>