



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 285 / 09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

W dniu 19 maja 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Dział Bezpieczeństwa PLL LOT S.A. wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu B 735 o znakach rozpoznawczych SP-LKA, z dnia 13 maja 2009 r. w których ustalono, że:

w czasie podejścia do lądowania na wysokości ok. 50 ft załoga zgłosiła że nastąpiło zderzenie samolotu z ptakami (jaskółka- wróbel), które uderzyły w przednią część kadłuba i podwozie. Zderzenie nie miało wpływu na przebieg lotu. Po wylądowaniu w Warszawie wykonano przegląd samolotu zgodnie z procedurą zawarta w dokumencie AMM 05-51-37 i stwierdzono, że zderzenie nie spowodowało usterek i uszkodzeń samolotu. Załoga sporządziła raport o zderzeniu z ptakami..

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaków w okolicy drogi startowej podczas lądowania samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Zbyt mało skuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński