



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 300/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia, Z-ca przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 maja 2011 r., przedstawionych przez prywatnego użytkownika statku powietrznego oraz Ośrodek Szkoleniowy Słowackiej Federacji Lotnictwa Ultralekkiego „ALBATROS” z siedzibą w Ražňanach, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu SD-4 VIPER o znakach rozpoznawczych OM-M348, które wydarzyło się w dniu 17 maja 2009 r., na lotnisku Krosno (EPKR), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionych podmiotów i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu lotniczego był:

Błąd w technice lądowania polegający na braku wytrzymania i przyziemieniu samolotu ze zwiększoną prędkością, co doprowadziło do odbicia samolotu i uszkodzenia przedniej goleni podwozia.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego był:

Brak dostatecznej umiejętności poprawiania błędów lądowania, co wynikało z małego doświadczenia ucznia-pilota.

A także akceptuje **zastosowane przez podmioty środki profilaktyczne.**

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Dariusz Frątczak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny