



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 417 / 09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 29 września 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Port Lotniczy Poznań Ławica, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu DH4 o znakach rozpoznawczych DA-DHR, z dnia 21 czerwca 2009 r. w którym ustalono, że:

w czasie podejścia do lądowania na wysokości 50 ft nastąpiło zderzenie samolotu z ptakami. Na pasie znaleziono szczątki mew i rybitw. Podczas przeglądu samolotu stwierdzono ślady po zderzeniu na dolnej części kadłuba, krawędziach natarcia skrzydeł i przedniej goleni podwozia. Po wykonaniu przeglądu przedlotowego załoga podjęła decyzję o kontynuowaniu lotu.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Obecność stada ptaków w okolicy drogi startowej.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nieskuteczne sposoby odstraszenia ptactwa w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje tj. rutynowe patrole oraz zastosowanie środków technicznych do odstraszenia ptaków w rejonie lotniska, ale proponuje opracowanie kompleksowych skutecznych metod płoszenia ptaków w rejonie lotniska.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski