



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 488/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia, Przewodniczący Komisji:	dr Edmund Klich
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 r., przedstawionych przez Aeroklub Jeleniogórski, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca SZD-48-1 Jantar Std 2 o znakach rozpoznawczych SP-3224, które wydarzyło się w dniu 3 lipca 2009 r. w okolicy miejscowości Mysłakowice k/ Jeleniej Góry, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczynami incydentu lotniczego były:

- 1) Zbyt późne podjęcie decyzji o lądowaniu w terenie przygodnym;
- 2) Wybór nieodpowiedniego miejsca do lądowania ze względu na występowanie przeszkód terenowych w postaci linii energetycznej i lądowanie w miejscu nie zapewniającym bezpiecznego dobiegu z powodu wysokiej uprawy oraz podmokłej nawierzchni, co doprowadziło do wykonania „cyrkla” w końcowej fazie dobiegu i uszkodzenia (rozwarstwienia) krawędzi spływu lewego skrzydła przy kadłubie szybowca.

A także akceptuje **zastosowane przez podmiot środki profilaktyczne:**

Omówiono z pilotem-instruktorem zdarzenie, kładąc szczególną uwagę na charakterystykę oraz technikę lądowań w wysokich uprawach;

oraz **zaproponowane przez podmiot zalecenia profilaktyczne:**

Okoliczności zdarzenia lotniczego omówić z uczniami i pilotami szybowcowymi.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Komisji: Edmund Klich

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny