



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 490 / 09**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski

W dniu 9 czerwca 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu B 735 o znakach rozpoznawczych SP-LKD, z dnia 7 lipca 2009 r. w którym ustalono, że:

w czasie lądowania samolotu załoga zgłosiła zderzenie samolotu z ptakiem, który uderzył w przednią, górną część kadłuba powyżej kokpitu. Sprawdzone drogę startową ale nie znaleziono martwego ptaka. Przeprowadzono przegląd specjalny samolotu jednak nie stwierdzono śladów po kolizji. Spowodowało to opóźnienie odlotu samolotu.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaka w okolicy drogi startowej podczas lądowania samolotu .

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Zbyt mało skuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak	.....
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	.....
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	.....
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	.....
Członek Komisji:	mgr Tomasz Makowski	.....
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	.....
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	.....