



MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 258/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	RUTKOWSKI Ryszard
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

W dniu 18 lipca 2012 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez EuroLOT SA okoliczności zdarzenia samolotu Boeing 737-400 znaki rozp. SP-LLB, które miało miejsce 02 kwietnia 2010 r. podczas startu z lotniska Warszawa-Okęcie.

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Podczas startu z pasa 29 po włączeniu TOGA pojawił się komunikat nieprawidłowej konfiguracji do startu. Załoga skołowała z pasa i sprawdziła wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wystąpienie takiej sygnalizacji – nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas ponownego startu zjawisko powtórzyło się. Załoga skołowała na stanowisko postojowe, a wezwany mechanik poruszył wszystkimi dźwigniami układów mających wpływ na pojawienie się ww. sygnalizacji i dopuścił samolot do startu, który odbył się normalnie.

Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła informacje zawarte w zgłoszeniu zdarzenia za wystarczające do jego wyjaśnienia i uznała, iż:

Przyczyny wystąpienia fałszywej sygnalizacji nieprawidłowej konfiguracji do startu nie udało się jednoznacznie ustalić. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było chwilowe nieodpowiednie działanie mikrowyłacznika sygnalizującego położenie jednej z dźwigni sterowania systemami samolotu, co doprowadziło do pojawienia się sygnalizacji nieprawidłowej konfiguracji do startu.

Komisja nie formułuje zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Podpisy komisji

Przewodniczący Komisji	LASEK Maciej	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji	RUTKOWSKI Ryszard	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>podpis na oryginale</i>