



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1228/10

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | mgr inż. pil Andrzej Pussak    |
| Członek Komisji:               | dr inż. pil. Dariusz Frąteczak |
| Członek Komisji:               | mgr inż. Jacek Jaworski        |
| Członek Komisji:               | inż. Tomasz Makowski           |
| Członek Komisji:               | mgr inż. Jerzy Kędziński       |
| Członek Komisji:               | mgr Tomasz Kuchciński          |
| Członek Komisji:               | dr n. med. Jacek Rożyński      |
| Członek Komisji:               | dr inż. Stanisław Żurkowski    |

W dniu 22 grudnia 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu E 170 o znakach rozpoznawczych SP-LIB, z dnia 05 listopada 2010 r. w których ustalono, że:

Podczas lądowania doszło do zderzenia z ptakiem. Po wylądowaniu wykonano przegląd specjalny zgodny z procedurą. Stwierdzono, że zderzenie samolotu z ptakiem nie spowodowało usterek i uszkodzeń samolotu.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaków w rejonie drogi startowej.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycję działań profilaktycznych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

|                                |                               |                           |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | mgr inż. pil. Andrzej Pussak  | <i>podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji:               | dr inż. pil. Dariusz Frątczak | <i>podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji:               | mgr inż. Jacek Jaworski       | <i>podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji:               | inż. Tomasz Makowski          | <i>podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji:               | mgr inż. Jerzy Kędzierski     | <i>podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji:               | mgr Tomasz Kuchciński         | <i>podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji:               | dr n. med. Jacek Rożyński     | <i>podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji:               | dr inż. Stanisław Żurkowski   | <i>podpis nieczytelny</i> |