



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1392/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frąteczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

W dniu 6 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Gdańsk wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A 320 o znakach rozpoznawczych HA-LPN, które wydarzyło się w dniu 16 grudnia 2010 r. W badaniu ustalono że:

podczas startu nastąpiło zderzenie samolotu przednią golenią z zajęcem. Podczas kontroli drogi startowej znaleziono szczątki zająca na pasie. Lot był kontynuowany.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania uznając, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie z zajęcem podczas startu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Obecność zająca na drodze startowej podczas startu samolotu. Nieskuteczna kontrola i uszczelnienia lotniska po uprzednim incydencie zderzenia z zajęcem.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje proponowane środki profilaktyczne tj. ponowną kontrolę szczelności ogrodzenia oraz zabezpieczenie miejsc umożliwiających przedostawanie się zwierzyny na teren lotniska.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>