



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 249/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

W dniu 8 czerwca 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego oraz zgłoszenie zdarzenia lotniczego związanego z ptakami przedstawione przez dział bezpieczeństwa lotniczego Eurolotu, dotyczące samolotu AT 72 o znakach rozpoznawczych SP-LFC, z dnia 30 marca 2010 r. w których ustalono, że:

Załoga zgłosiła zderzenie z ptakiem podczas wznoszenia na wysokości 4100 stóp. Uderzenie nastąpiło w przednią część samolotu. Zderzenie wg załogi nie miało wpływu na przebieg lotu. Jak wynika ze zgłoszenia Eurolotu, nie stwierdzono uszkodzenia samolotu. Załoga wypełniła formularz Bird Strike Reporting. Przyjęto, iż doszło do zderzenia samolotu z ptakiem podczas wznoszenia jednak poza rejonem odpowiedzialności zarządzającego portem.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie z ptakiem znajdującym się na torze lotu samolotu poza strefą odpowiedzialności zarządzającego lotniskiem.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Brak

Zalecenia profilaktyczne:

Bez zaleceń

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil. Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*