



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 312/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 września 2010 r., przedstawionych przez Wytwórnę Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego śmigłowca PZL SW-4, znaki rozpoznawcze SP-SSW, które wydarzyło się w dniu 13 kwietnia 2010 r., w Śmiłowie k/Piły, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było:

Lądowanie na lekko pofalowanej powierzchni pola wlotów w miejscu przyziemia śmigłowca, co wymusiło podłużne wahania kadłuba śmigłowca aż do kontaktu płozy ogonowej z powierzchnią ziemi, następstwem czego było jej złamanie.

A także akceptuje zaproponowane **środki profilaktyczne:**

W związku z możliwością poważnego uszkodzenia śmigła ogonowego, wskutek oddzielenia się części płozy ogonowej, kieruje się wniosek do Służby Zdatości do Lotu oraz Szefa Programu Śmigłowca SW-4 o przeanalizowanie rozwiązania konstrukcyjnego płozy ogonowej w takim kierunku, by spełniając wymagania dotyczące wytrzymałości i zdolności do pochłaniania energii, zapobiec możliwości oderwania się w całości lub jej części od śmigłowca.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Dariusz Frątczak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny