



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 602/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frączzak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

W dniu 28 września 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz przez Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT S.A. wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego, dotyczące samolotu E 170 o znakach rozpoznawczych SP-LDK, z dnia 25 czerwca 2010 r., w których ustalono, że:

Załoga zgłosiła, że podczas podejścia do lądowania na wysokości ok.150 stóp nastąpiło zderzenie z małym ptakiem, który uderzył w kadłub samolotu. Nie miało to wpływu na przebieg lotu. Załoga wypełniła formularz Bird Strike Reporting Form. Po wylądowaniu wykonano przegląd specjalny zgodnie z dokumentem AMM 05-50-02. Nie stwierdzono uszkodzeń samolotu. Kontrola samolotu i pasa przez Sokolnika, nie wykazała śladów zderzenia. W związku z tym, iż informacja nie została potwierdzona, zdarzenie można zakwalifikować jako prawdopodobne zderzenia na terenie lotniska.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Prawdopodobne zderzenie z ptakiem na terenie lotniska

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Brak.

Zalecenia profilaktyczne:

Bardziej skutecznie przeprowadzać kontrole rejonu oraz stosować urządzenia odstrasżające ptaki.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędziński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*