



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 655/10**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 18 maja 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT S.A. i Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego, dotyczące samolotu E 170 o znakach rozpoznawczych SP-LIL, z dnia 6 lipca 2010 r. w którym ustalono, że:

Załoga zgłosiła zderzenie z ptakiem, na wysokości ok.300 stóp, podczas lądowania. Uderzenie nastąpiło w przednią część samolotu i nie miała wpływu na lądowanie. Po wylądowaniu wykonano przegląd specjalny zgodnie z dokumentem AMM 05-50-02. Nie znaleziono uszkodzeń samolotu. Załoga wypełniła formularz Bird Strike Reporting. Wobec tego należy przyjąć, że doszło do zderzenia podczas lądowania.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

### **Przyczyną incydentu było:**

Zderzenie z ptakiem, który znajdował się w rejonie drogi startowej podczas samolotu.

### **Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

### **Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje długofalowych działań profilaktycznych w celu odstraszenia ptaków w rejonie prowadzenia operacji lotniczych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Bogdan Fydrych *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski *Podpis nieczytelny*