



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 719/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia	
Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 27 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, dotyczącego samolotu CRJ 9 o znakach rozpoznawczych DA-CND, z dnia 16 lipca 2010 r. w którym ustalono, że:

Załoga zgłosiła zderzenie z ptakiem podczas lądowania. Kontrola drogi startowej przeprowadzona przez Sokolnika potwierdziła zderzenie gdyż na drodze startowej znaleziono martwego gołębia, a na samolocie nad szybą pilota, znaleziono ślady po zderzeniu. Załoga nie wypełniła formularza Bird Strike Reporting.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie z ptakiem (gołębiem) podczas lądowania.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Obecność ptaka w rejonie drogi startowej. Nieskuteczne odstraszanie ptaków w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

W takich przypadkach bezwzględnie należy wymagać wypełniania przez załogę raportu o zderzeniu z ptakiem. Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem, propozycję długofalowych działań profilaktycznych w celu odstraszania ptaków w rejonie prowadzenia operacji lotniczych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich	<i>podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>