



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 847/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 27 października 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Port Lotniczy Poznań Ławica wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu AT 72 o znakach rozpoznawczych SP-LFE, z dnia 09 sierpnia 2010 r. w którym ustalono, że:

w czasie rozbiegu nastąpiło zderzenie z ptakiem. Załoga przerwała start. Podczas oględzin samolotu nie znaleziono śladów zderzenia, a na pasie nie stwierdzono szczątków ptaka. Samolot z opóźnieniem wystartował do planowanego rejsu

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaków w rejonie drogi startowej.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

Nieskuteczne sposoby odstraszania ptactwa w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski