



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 891/ 10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

W dniu 16 lutego 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Wrocław wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego, samolotu A-320 o znakach rozpoznawczych HA-LPR, z dnia 17 sierpnia 2010 r. w którym ustalono, że:

załoga zgłosiła zderzenie z ptakiem w trakcie przyziemienia. Na przedniej części kadłuba stwierdzono ślad po zderzeniu. Na polu manewrowym nie znaleziono szczątków ptaka. Po przeprowadzonej inspekcji samolot kontynuował dzienny rozkład lotów. Załoga nie wypełniła formularza Bird Strike Reporting Form.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka w okolicy pola manewrowego.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Trudności z odstraszeniem ptaków w rejonie lotniska mimo iż działania takie są stale prowadzone.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez Zarządzającego Lotniskiem działania profilaktyczne prowadzone zarówno przez sokolników jak i metodami mechanicznymi. Szczególnie celowe jest prowadzenie monitoringu otoczenia lotniska w celu możliwości ograniczania ilości ptactwa w jego okolicy. W każdym takim przypadku wymagać od załogi wypełnienia formularza Bird Strike Reporting Form.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>