



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 936/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Przewodniczący posiedzenia Komisji: | dr inż. Maciej Lasek |
| Sekretarz Komisji: | mgr Agata Kaczyńska |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński |
| Członek Komisji: | mgr inż. Waldemar Targalski |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2010 r., okoliczności zdarzenia lotniczego spadochronu Tandem A2 - 389, które wydarzyło się w dniu 21 sierpnia 2010 r., w miejscowości Chrcynno k/Nasielska, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania przyjmując, iż:

Nie ustalono jednoznacznej przyczyny incydentu, polegającego na przerzuceniu w trakcie procesu otwarcia spadochronu linek przez skrajne komory czaszy. Nie można wykluczyć, że przyczyną incydentu był błąd w ułożeniu spadochronu do skoku.

Skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

Zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej uwagi podczas układania spadochronów.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia Komisji: Maciej Lasek

Podpis nieczytelny

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Podpis nieczytelny