



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 974/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 14 września 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz przez Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT S.A. wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego dotyczące samolotu E 145 o znakach rozpoznawczych SP-LGH, z dnia 28 sierpnia 2010 r. w których ustalono, że:

Załoga zgłosiła, że po wylądowaniu w pobliżu samolotu znajdował się lis, który mógł zderzyć się z samolotem. Kapitan uważał, że do zderzenia nie powinno dojść, ponieważ lis znajdował się w dość dużej odległości i dlatego nie dokonał wpisy do Pokładowego Dziennika ale fakt ten zgłosił Kontrolerowi. Oględziny samolotu przez mechanika nie wykazały śladów zderzenia. Kontrola okolic pasa startowego potwierdziła obecność zwierzęcia.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność lisa w okolicy drogi startowej.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Brak uszczelnienia ogrodzenia lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Brak.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil. Andrzej Pussak *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. pil. Waldemar Targalski *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski *Podpis nieczytelny*