



MINISTERSTWO TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 740/11

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Przewodniczący Komisji:            | dr inż. Maciej Lasek        |
| Zastępca Przewodniczącego Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski     |
| Członek Komisji:                   | mgr inż. Jerzy Kędzierski   |
| Członek Komisji:                   | mgr inż. Piotr Lipiec       |
| Członek Komisji:                   | mgr inż. Ryszard Rutkowski  |
| Członek Komisji:                   | mgr inż. Waldemar Targalski |
| Członek Komisji:                   | dr inż. Stanisław Żurkowski |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu EMBRAER E170-200 o znakach SP-LIA, które wydarzyło się w dniu 29 czerwca 2011 r., w Warszawie, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż:

### Opis okoliczności zdarzenia lotniczego:

Podczas podejścia do lądowania na pas 33 w EPWA na wysokości 300 ft doszło do zderzenia z ptakiem. Po zakończeniu rejsu wykonano przegląd specjalny samolotu. Stwierdzono, że w wyniku zderzenia z ptakiem uszkodzeniu uległa Air Data Smart Probe 2 (ADSP), która została wymieniona. Po wykonanym przeglądzie i wymianie ADSP samolot dopuszczono do eksploatacji.

### Przyczyną incydentu było:

**Zderzenie z ptakiem, który znajdował się na trasie lotu samolotu.**

Komisja nie formułowała nowych **zaleceń profilaktycznych.**

### Podpisy Komisji

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| dr inż. Maciej Lasek        | <i>podpis na oryginale</i> |
| mgr inż. Jacek Jaworski     | <i>podpis na oryginale</i> |
| mgr inż. Jerzy Kędzierski   | <i>podpis na oryginale</i> |
| mgr inż. Piotr Lipiec       | <i>podpis na oryginale</i> |
| mgr inż. Ryszard Rutkowski  | <i>podpis na oryginale</i> |
| mgr inż. Waldemar Targalski | <i>podpis na oryginale</i> |
| dr inż. Stanisław Żurkowski | <i>podpis na oryginale</i> |