

**RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM
I – OKREŚLENIE ZDARZENIA**

INFORMACJA O ZDARZENIU

Nr akt sprawy

|8|6|0|/|1|2|

MIEJSCE ZDARZENIA

Państwo / rejon zdarzenia

Polska / Włocławek

Miejscowość, X – w pobliżu / współrzędne geograficzne (w stopniach i minutach)

Kruszyn – lotnisko EPWK N 52° 34' 53" ; E 19° 00' 42" ;

CZAS ZDARZENIA

Data zdarzenia

|2|0|1|2|

Rok

|0|7|

Miesiąc

|2|3|

Dzień

Czas lokalny zdarzenia

|1|3|

Godz.

|2|4|

Min.

STATEK POWIETRZNY

Producent SP

Precision Aerodynamics

Typ SP

Spadochron – czasza zapasowa: Micro Raven 150

Znaki rejestracyjne SP

Nie dotyczy

Państwo rejestracji SP

Nie dotyczy

Nazwa użytkownika SP

prywatny

II – PRZEBIEG LOTU

LOTNICTWO KOMUNIKACYJNE

Rodzaj lotu

- | | | |
|---|---|--|
| 1. <input type="checkbox"/> pasażerski | 2. <input type="checkbox"/> cargo | 3. <input type="checkbox"/> pasaż./cargo |
| 4. <input type="checkbox"/> przebazowanie | 5. <input type="checkbox"/> szkolny / kontrolny | 6. <input type="checkbox"/> inny |
| 7. <input type="checkbox"/> nieznan | | |

S lot regularny N lot nieregularny Z nieznan

D lot krajowy I lot międzynarodowy Z nieznan

LOTNICTWO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA**Rodzaj lotu**

Szkolny lub treningowy

10. z instruktorem1Y. inny11. samodzielny12. kontrolny

Niehandlowy

20. w celach własnych23. specjalny2Z. nieznanym21. służbowy24. nad otwartym morzem22. rządowy2Y. inny

Handlowy

30. lot agro33. lot reklamowy36. transport drewna31. lot gaśniczy34. z ładunkiem podwiesz.37. nad otwartym morzem32. lot obserwacyjny35. lot sanitarny3Y. inny

Loty różne

40. lot badawczy43. lot poszukiwawczy4Y. inny41. nielegalny44. pokazowy / sportowy4Z. nieznanym42. przebazowanie45. akwizyc./ pokaz.**Rodzaj użytkownika**1. aeroklub / szkoła lotn.4. użytk. PrywatnyZ. nieznanym2. spółka5. sprzedaż / wynajem3. przeds. Państw.Y. inny**TRASA LOTU****Ostatni punkt odlotu****E | P | W | K**

Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie

Czy: S taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie**Planowany punkt docelowy****E | P | W | K**

Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie

Czy: S taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie**Długość lotu**

| | | | 1 |

DO DNIA RAPORTU WSTĘPNEGO NIE USTALONO zdarzenie zaistniało na ziemi**III – OBRAŻENIA CIAŁA****Załoga**

Śmiertelne

Poważne

Nieznaczące

Nie było

Nieznane

| | |

| 1 |

| | |

| | |

| | |

Pasażerowie

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Osoby postronne

| | | |

| | | |

| | | |

Uwaga: Dane wiadome w dniu pisania raportu

IV – USZKODZENIA

Uszkodzenia statku powietrznego

D zniszczony S poważnie uszkodzony M nieznacznie uszkodzony N nie było Z nie ustalono

V – INFORMACJA METEOROLOGICZNA

Ogólna sytuacja meteorologiczna

1 VMC

2 IMC

Z nie ustalono

Warunki oświetlenia

1 świt

2 oświetlenie dzienne

3 zmierzch

4 noc księżycowa

5 noc ciemna

Z nie ustalono

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYDARZEŃ

KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ:

NIEPRAWIDŁOWE OTWARCIE SIĘ CZASZY
GŁÓWNEJ;
WYCZEPIENIE CZASZY GŁÓWNEJ;
NIEPRAWIDŁOWE OTWARCIE SIĘ CZASZY
ZAPASOWEJ;
OPADANIE W GŁĘBOKIEJ SPIRALI;
ZDERZENIE Z ZIEMIĄ.

ETAP LOTU:

OTWARCIE CZASZY ZAPASOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA:

Skoczek spadochronowy uczestniczył w skoku na zadanie RW-100 – budowanie formacji 100 osobowej podczas wolnego spadania. Po zakończeniu zadania przystąpił do otwarcia czaszy głównej typu Diabło 150. Czasza ta najprawdopodobniej otworzyła się nieprawidłowo, wobec czego skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową. Czasza zapasowa otworzyła się nieprawidłowo. Ustalono, że czasza zapasowa była napełniona, a linki skręcone. Slajder znajdował się w odległości około 1/3 od taśm nośnych. Linki sterownicze nie były odhamowane. Spadochron opadał ze znaczną prędkością pionową w bardzo głębokiej spirali. Podczas oględzin zestawu spadochronowego nie stwierdzono śladów wskazujących na przyczynę nieprawidłowego otwarcia czaszy głównej i czaszy zapasowej. Stwierdzono, że automat spadochronowy Cypres Expert był w stanie po zadziałaniu.

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

Nie wydano zaleceń profilaktycznych.

PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

Nie zaproponowano zaleceń profilaktycznych.

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM

podpis na oryginale