



**MINISTERSTWO TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 687/13**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Z-ca przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r., okoliczności zdarzenia lotniczego spadochronu HOP 150, które wydarzyło się w dniu 26 maja 2013 r., w miejscowości Olsztyn, działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE** (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając:

### **Przebieg i okoliczności zdarzenia:**

Skoczek wykonywał 733 skok w życiu. Po oddzieleniu się od samolotu na wysokości około 3000 m. Po wykonaniu 45 s opóźnienia, na wysokości około 1000 m zainicjował otwarcie spadochronu. W trakcie procesu otwarcia czaszy głównej nastąpiło skręcenie linek. Po nieudanej próbie rozkręcenia linek, na wysokości około 700 m skoczek wyczepił czasie główną. Otwarcie czaszy zapasowej nastąpiło na wysokości około 550 m. Ze względu na brak pewności, czy możliwy jest dołot do lotniska, skoczek wykonał bezpieczne lądowanie w odległości 800 – 1000 m od zachodniej granicy lotniska EPOD. Przeprowadzone czynności nie ujawniły przyczyny skręcenia linek czaszy głównej spadochronu.

**Nie ustalono przyczyny incydentu, polegającego na skręceniu linek czaszy głównej w trakcie procesu otwierania się spadochronu.**

**Komisja nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

### **Nadzorujący badanie:**

mgr Tomasz Kuchciński *podpis na oryginale*