



Dot. incydentu nr: 1511/14

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Po rozpatrzeniu w dniu 3 września 2014 r., przedstawionych przez organizatora skoków informacji o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu Stiletto 150, które wydarzyło się 30 sierpnia 2014 r., w Chrcynnie – lądowisko EPNC, działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE¹**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończenia badania.

Informacje/raport o zdarzeniu

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (1412 skoków) wykonywał skok na zadanie „free”. Po zakończeniu zadania wykonywanego w czasie swobodnego spadania, skoczek otworzył spadochron na wysokości około 900 m. Proces otwarcia przebiegał prawidłowo, slajder zszedł do taśm nośnych, a wszystkie komory były napełnione. Skoczek otworzył szybę kasku, odhamował spadochron, po czym gwałtownie ściągnął prawą linkę sterowniczą, aż do wyprostowania ręki. Spadochron zaczął obracać się do tyłu (tzw. "negatywka"), i nastąpiło skręcenie linek oraz taśm nośnych. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Wylądował na użytkowej części lądowiska.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Dynamiczne przeciągnięcie spadochronu, na skutek maksymalnego ściągnięcia jednej linki sterowniczej.

Działania profilaktyczne podjęte przez organizatora skoków:

Przypomniano zasadę, że w spadochronach eliptycznych zalecane jest wykonywanie dynamicznych zakrętów przy pomocy przednich taśm nośnych, natomiast praca linkami sterowniczymi powinna być równomierna i nie doprowadzać do przeciągnięcia jednej ze stron, ponieważ może to doprowadzić do wystąpienia zjawiska "negatywki" i skręcenia linek oraz taśm nośnych.

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Podpis nadzorującego badanie

podpis na oryginale

¹ Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35