



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 227/11

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 12 października 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Szczecin - Goleniów, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu ATR-72 o znakach rozpoznawczych SP-LFA, z dnia 21 marca 2011 r. w którym ustalono, że:

Załoga zgłosiła, że w czasie lądowania nastąpiło zderzenie samolotu z ptakiem. Ptak (słonka) uderzył w słupkę między szybami kabiny a górną część kabiny nad oszkleniem. Incydent nie spowodował uszkodzenia płatowca i nie wpłynął na dalszy przebieg lotu. Po kontroli samolotu, jego oczyszczeniu i konsultacji ze służbami technicznymi samolot odleciał z pasażerami do Warszawy. Na pasie znaleziono martwego ptaka. Przed lądowaniem kontrolowano rejon lotniska i odstraszano ptaki metodami hukowymi.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność pojedynczego ptaka w okolicy drogi startowej podczas lądowania samolotu.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>