



MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 686/11

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Członek Komisji.....	CICHONŃ Michał
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KĘDZIERKI Jerzy
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	TARGALSKI Waldemar
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

W dniu 7 grudnia 2011 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez Fly Jet sp. z o.o. wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu Piper PA-34 Seneca V znaki rozp. SP-OTA, które wydarzyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. na lotnisku Warszawa-Okęcie [EPWA].

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Podczas kołowania po lądowaniu doszło do uszkodzenia dętki i utraty powietrza z ogumienia koła lewego podwozia głównego.

Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznała, iż:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu lotniczego było uszkodzenie dętki ogumienia w miejscu wklejenia wentyla, spowodowane lokalnym zmniejszeniem wytrzymałości jej materiału wskutek częstego i zbyt silnego hamowania, prowadzącego do przemieszczania się dętki na obręczy koła, do czego mogło dochodzić podczas wcześniejszego użytkowania samolotu do lotów szkolnych.

Komisja akceptuje działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika samolotu:

Zwrócenie uwagi personelowi Fly Jet sp. z o.o. na stosowanie odpowiednich sił podczas hamowania po lądowaniu, unikanie stosowania sił maksymalnych i odpowiednie położenie stóp na pedałach steru kierunku dla unikania przypadkowego naciśnięcia pedałów hamulcowych w nieodpowiedniej chwili.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHON Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KĘDZIERKI Jerzy	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	TARGALSKI Waldemar	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>Podpis nieczytelny</i>