



**MINISTERSTWO TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 181/12**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr Wiesław Jedynak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 marca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego spadochronu PD 210, które wydarzyło się w dniu 17 marca 2012 r., w miejscowości Chrcynno k/Nasielska, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając:

### **Przebieg i okoliczności zdarzenia:**

Skoczek (obywatel Chorwacji) wykonywał skok na zadanie „free”. Na wysokości około 1000 m otworzył spadochron, którego czasza główna zaczęła wykonywać pogłębiające się obroty w prawo. Po kilku próbach zlikwidowania obrotów, skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową. Oględziny spadochronu dokonane po zaistnieniu incydentu wykazały, że pozostała po zamocowaniu uchwytu około 15 cm długości luźna końcówka linki sterowniczej, zakleszczyła się o pierścień prowadzący linkę sterowniczą. Ostatnich oględzin technicznych i dopuszczenia do skoków dokonywał podmiot z Chorwacji.

### **Przyczyną incydentu było:**

**Nieprawidłowe zamocowanie uchwytów sterowniczych czaszy głównej, polegające na pozostawieniu luźnej końcówki linki sterowniczej, która zakleszczyła się o pierścień prowadzący linkę sterowniczą.**

### **Komentarz podmiotu dokonującego zgłoszenia:**

Nadmiar linki sterowniczej po przywiązaniu do niej uchwytu sterowniczego, powinien zostać obcięty lub wkłuty w linkę sterowniczą.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Komisji: Maciej Lasek

*podpis na oryginale*

Członek Komisji: Michał Cichoń

*podpis na oryginale*

Członek Komisji: Dariusz Frączak

*podpis na oryginale*

Członek Komisji: Wiesław Jedynak

*podpis na oryginale*

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

*podpis na oryginale*

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

*podpis na oryginale*

Członek Komisji: Piotr Lipiec

*podpis na oryginale*