

## BIURO EKSPERTYZ MOTORYZACYJNYCH

**mgr inż. Tomasz Szempliński**  
Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy z listy  
Ministerstwa Infrastruktury RS 001588

tel. 793-025-111; e-mail: autoekspert.olsztyn@gmail.com  
[www.rzeczoznawca.olsztyn.pl](http://www.rzeczoznawca.olsztyn.pl)

**Wycena Nr: 01/10/2023**

z dnia: 2023/10/18

Rzeczoznawca: mgr inż. Tomasz Szempliński, RS 001588

Zleceniodawca: WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

Adres: Aleja Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Zlec. pismo, znak: Oględziny pojazdu

z dnia: 2023/10/16

Dotyczy szkody komunikacyjnej: GD20/7186/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed i po szkodzie.

Sygnatura akt: GD20/7186/23

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2023

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: NO1281P

Rok prod.: 2016

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJC7NE3H0112943

Nr INFO-EKSPERT

034-03020

Data pierwszej rejestracji

2016/12/22

Przebieg podany

232808 km

Okres eksploatacji pojazdu (2016/12/22-2023/08/30)

80 mies.

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)

2-warstwowy z efektem mineralnym

Dop. masa całkow.

1837 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1395 ccm / 110 kW (150 KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.11 - 2016.05)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                  | 24   | Schówek na okulary                                                     |
| 2    | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                         | 25   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 3    | Czujniki parkowania - tył                                  | 26   | Sygnalizacja otwartych drzwi                                           |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego | 27   | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                          |
| 5    | Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego | 28   | System DSR                                                             |
| 6    | Głośniki 8 szt.                                            | 29   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV                    |
| 7    | Gniazdo 12V w bagażniku                                    | 30   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                          |
| 8    | Hamulec antykolkizyjny                                     | 31   | System kontroli ciśnienia w oponach                                    |
| 9    | Immobilizer                                                | 32   | System kontroli poślizgu ASR/MSR                                       |
| 10   | Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna                       | 33   | System pokolizyjny ACS                                                 |
| 11   | Klimatyzacja manualna Climatic                             | 34   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                           |
| 12   | Kurtyny powietrzne boczne                                  | 35   | System Start/Stop                                                      |
| 13   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  | 36   | System wspomagający hamowanie w zakrętach                              |

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 37   | Szyby przyciemniane                                                         |
| 15   | Poduszka powietrzna kierowcy                              | 38   | Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne |
| 16   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                     | 39   | Światła do jazdy dziennej                                                   |
| 17   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia     | 40   | Światła p/mgielne przednie                                                  |
| 18   | Poduszki powietrzne boczne przednie                       | 41   | Tarcze kół aluminiowe 16"                                                   |
| 19   | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3                 | 42   | Wspomaganie układu kierowniczego                                            |
| 20   | Reflektory halogenowe elipsoidalne                        | 43   | Wycieraczka szyby tylnej                                                    |
| 21   | Relingi dachowe czarne                                    | 44   | Wyświetlacz Maxi-DOT                                                        |
| 22   | Roleta do bagażnika                                       | 45   | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane                     |
| 23   | Schówek chłodzony                                         | 46   | Zestaw naprawczy opon                                                       |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego  
Fotel pasażera z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 3 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna  
Kierownica pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna  
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą  
Sterowanie radiem w kierownicy
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                  | Wartość [PLN] |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Czujniki parkowania - przód/tył<br>Czujniki parkowania - przód<br>Czujniki parkowania - tył | 357           |
| 2    | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa (doplata)                                  | 847           |
| 3    | Lakier perłowy                                                                              | 598           |
| 4    | SUNSET                                                                                      | 148           |
| 5    | Tempomat                                                                                    | 148           |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                      | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 205/55 R16 91H PREMIUM CONTACT 6 TL | 5.0          | 43          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 205/55 R16 91H PREMIUM CONTACT 6 TL | 4.6          | 50          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 205/55 R16 91H PREMIUM CONTACT 6 TL | 5.2          | 40          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 205/55 R16 91H PREMIUM CONTACT 6 TL | 5.1          | 42          |

**KOREKTY**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (87 mies.) | 44 900 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE | 2 098 PLN  |

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne.



# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 01/10/2023

z dnia: 2023/10/18

Rzeczoznawca: mgr inż. Tomasz Szempliński, RS 001588

Zlecniodawca: WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

Adres: Aleja Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Zlec. pismo, znak: Oględziny pojazdu

z dnia: 2023/10/16

Dotyczy szkody komunikacyjnej: GD20/7186/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed i po szkodzie.

Sygnatura akt: GD20/7186/23

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2023

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition


Nr rejestracyjny: NO1281P

Rok prod.: 2016

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJC7NE3H0112943

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



CERTYFIKOWANY RZECZOWNIK  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ  
Z LISTY MINISTRA INFRASTRUKTURY  
RS 001588  
mgr inż. Tomasz Szempliński

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:01/10/2023

z dnia:2023/10/18

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]VIII-2023

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia III 1.4 TSI

MR'13 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: NO1281P

Rok prod.:2016

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20231016\_084254



20231016\_084303



20231016\_084310



20231016\_084316

CERTYFIKOWANY EKSPERT  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ  
Z LISTY MINISTERSTWA TRANSPORTU  
i INFRASTRUKTURY  
mgr inż. Tomasz Szempliński





20231016\_084323



20231016\_084326



20231016\_084339



20231016\_084348



20231016\_084351



20231016\_084359

CERTYFIKOWANY PRACOWNIK  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ  
Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY  
RS 001588  
*mgr inż. Tomasz Szempliński*





20231016\_084404



20231016\_084416




20231016\_084529



20231016\_084420



20231016\_084427



20231016\_084437

CERTYFIKOWANY WZŁĄCZNIK  
TECHNIK SAMOCHODOWY  
Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY  
mgr inż. Tomasz Szempliński





20231016\_084445



20231016\_084607



20231016\_084611



20231016\_084618



20231016\_084642




20231016\_084707

CERTYFIKOWANY CZŁOŻNIAK  
TECHNICZNY  
Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY  
mgr inż. Tomasz Szempliński





20231016\_084719



20231016\_084729



20231016\_084750



20231016\_084756



20231016\_084823



20231016\_084845

CERTYFIKOWANY INŻYNIER  
TECHNIKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA  
Z LISTY MINISTERSTWA PRZEMISŁU  
I ENERGII  
mgr inż. Tomasz Szempliński





20231016\_085153




20231016\_085202



20231016\_085208



20231016\_085217




20231016\_085224



20231016\_085243

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA  
 TECHNIK SAMOCHODOWY  
 Z LISTY MINISTRA INFRASTRUKTURY  
 mgr inż. Tomasz Szempliński






20231016\_085305




20231016\_085405



20231016\_085741



20231016\_085804



20231016\_085816



20231016\_085903

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ  
Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY  
RS 001588  
*mgr inż. Tomasz Szempliński*





20231016\_085926\_002




20231016\_085942



20231016\_090051



20231016\_090328



20231016\_090403



20231016\_090649

CERTYFIKOWANY KŁĄCZOWNIA  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ  
Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY  
mgr inż. Tomasz Szempliński



**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**

do wyceny nr: 01/10/2023

z dnia: 2023/10/18

Rzeczoznawca: mgr inż. Tomasz Szempliński, RS 001588

Zleceniodawca: WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

Adres: Aleja Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Zlec. pismo, znak: Oględziny pojazdu

z dnia: 2023/10/16

Dotyczy szkody komunikacyjnej: GD20/7186/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed i po uszkodzeniu.

Sygnatura akt: GD20/7186/23

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VIII-2023

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: NO1281P

Rok prod.: 2016

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJC7NE3H0112943

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 80 mies.)

36 600 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu

0.56

**CZĘŚCI DO NAPRAWY**

| L.p.                                                 | Nazwa elementu                                            | Lewy/Prawy |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 Nadwozie</b>                                    |                                                           |            |
| 1                                                    | Drzwi boczne przednie                                     | P          |
| 2                                                    | Drzwi boczne tylne                                        | L          |
| 3                                                    | Blotnik tylny                                             | P          |
| 4                                                    | Słupki przedni                                            | L          |
| 5                                                    | Próg kpl.                                                 | L          |
| 6                                                    | Dach kpl.                                                 | +          |
| <b>2 Wyposażenie</b>                                 |                                                           |            |
| 7                                                    | Zderzak tylny kpl.                                        | +          |
| 8                                                    | Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami) | +          |
| 9                                                    | Tablica rozdzielcza kpl.                                  | +          |
| 10                                                   | Wiązka przewodów i czujniki parkowania przednie           | +          |
| <b>5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym</b> |                                                           |            |
| 11                                                   | Układ drążków kierowniczych                               | +          |

**CZĘŚCI DO WYMIANY**

| L.p.                        | Nazwa elementu                                    | Lewy/Prawy |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>1 Nadwozie</b>           |                                                   |            |
| 1                           | Pokrywa przednia                                  | +          |
| 2                           | Blotnik przedni                                   | L i P      |
| 3                           | Drzwi boczne przednie                             | L          |
| 4                           | Wzmocnienie boczne z podłużnicą                   | L          |
| 5                           | Wzmocnienie czołowe kpl.                          | +          |
| <b>2 Wyposażenie</b>        |                                                   |            |
| 6                           | Zderzak przedni kpl.                              | +          |
| 7                           | Reflektor kpl.                                    | L i P      |
| 8                           | Światła p/mgielne przednie                        | L          |
| 9                           | Lampa zespolona tylna kpl.                        | P          |
| 10                          | Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem           | L i P      |
| 11                          | Szyba przednia                                    | +          |
| 12                          | Kondensator klimatyzacji (skraplacz)              | +          |
| 13                          | Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania | +          |
| 14                          | Poduszka powietrzna pasażera                      | +          |
| 15                          | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy             | +          |
| <b>3 Silnik z osprzętem</b> |                                                   |            |



# ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 01/10/2023

z dnia: 2023/10/18

| L.p. | Nazwa elementu                                                         | Lewy/Prawy |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16   | Chłodnica wody                                                         | +          |
|      | <b>4 Układ napędowy</b>                                                |            |
| 17   | Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła                                  | +          |
|      | <b>5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym</b>                   |            |
| 18   | Belka zawieszenia przedniego                                           | +          |
| 19   | Sprężyna lub resor                                                     | L          |
| 20   | Drażek stabilizatora                                                   | +          |
| 21   | Amortyzator                                                            | L          |
| 22   | Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia                                 | L          |
| 23   | Zwrotnica                                                              | L          |
| 24   | Piasta koła z łożyskami                                                | L          |
| 25   | Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)                                     | L          |
| 26   | Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (szczękami) | L          |
|      | <b>7 Reszta</b>                                                        |            |
| 27   | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego                               | L          |
| 28   | Opona koła przedniego                                                  | L          |

## WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

| L.p.                                            | Nazwa zespołu                               | Udział [%] | Zniszczenie [%] | Wart. poz. zesp. [PLN] |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|
| 1                                               | Nadwozie                                    | 20         | 25              | 5 490                  |
| 2                                               | Wypożenie                                   | 43         | 18              | 12 905                 |
| 3                                               | Silnik z osprzętem                          | 17         | 4               | 5 973                  |
| 4                                               | Układ napędowy                              | 6          | 18              | 1 801                  |
| 5                                               | Zawieszenie przednie z układem kierowniczym | 7          | 37              | 1 614                  |
| 6                                               | Zawieszenie tylne                           | 3          | 0               | 1 098                  |
| 7                                               | Reszta                                      | 4          | 7               | 1 362                  |
| <b>Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu</b> |                                             |            |                 | <b>30 243 PLN</b>      |

## KOSZT NAPRAWY NETTO

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
|                                            | <b>ASO</b>           |
| Stawka mech. / blacharska                  | 201.00 PLN/rbg       |
| Stawka lakiernicza                         | 201.00 PLN/rbg       |
| Urealnienie (zmniejszenie cen części)      | 0.0 %                |
| Urealnienie (zmniejszenie cen zamienników) | 0.0 %                |
| Części plus normalia                       | 63 234.94 PLN        |
| Robocizna                                  | 19 677.90 PLN        |
| Materiały lakiernicze i inne               | 7 299.69 PLN         |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>90 212.53 PLN</b> |

## WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

### Metoda zredukowanego kosztu naprawy

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku | 36 600 PLN   |
| Pełny koszt naprawy                                  | 110 961 PLN  |
| Współczynnik redukcji kosztu części                  | 0.56         |
| Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy | 0.78         |
| Współczynnik zmiany kosztu naprawy                   | 1.35         |
| Zredukowany koszt naprawy                            | 93 742 PLN   |
| Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy            | <b>0 PLN</b> |