

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Kielcach

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Siedziba Oddziału *	ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce	Budynek stanowi współwłasność GDDKiA i PKP. Do wejścia głównego prowadzą schody przy których znajduje się podjazd dla wózków. Portiernia znajduje się za głównymi drzwiami po prawej stronie. W holu na parterze znajduje się Punkt Obsługi Interesanta, gdzie osoby niepełnosprawne mogą załatwić wszystkie formalności. W razie konieczności osoba z danego wydziału merytorycznego może przyjść w celu pomocy danej osobie przy załatwieniu sprawy.	Dla osób na wózkach dostępny jest każdy korytarz w budynku. Przed wejściami na dany korytarz znajduje się domofon do wydziałów. Budynek wyposażony jest w windę. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.	Pochylnia jest dostosowana dla osób na wózkach. W budynku brak pętli indukcyjnych i informacji głosowych.	Wokół budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w tym jedno bezpośrednio przy pochylni i schodach.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. W druku powiększonym znajdują się na każdym piętrze tablice informacyjne dla osób słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.	
Budynek Wydział Technologii i Jakości budowy Dróg - laboratorium drogowe	Brzeziny ul. Kielecka 12 26 - 026 Morawica	Budynek jak i jego otoczenie dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku odbywa się z poziomu parteru. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia z pracownikiem ochrony oraz sekretariat.	Dla osób na wózkach dostępny jest każdy korytarz w budynku. Korytarze, drzwi do pomieszczeń mają odpowiednią szerokość. Budynek wyposażony jest w toalety i platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych.	W budynku brak pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.	Przed budynkiem znajduje się duży parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	
Siedziby Rejonów								
Rejon w Busku Zdroju	Busko Zdrój ul. Batalionów Chtopskich 5 28-100 Busko Zdrój	Dostępne są dwa wejścia do budynku jedno dla interesantów dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych z pochylnią dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście bez schodów na zewnątrz z klatką schodową wewnątrz dostępne tylko dla pokoi gościnnych. Teren Rejonu ogrodzony z zamykaną bramą przy której znajduje się domofon.	W budynku biurowym nie ma windy i schodów, biura umieszczone na parterze budynku. W budynku toaleta dla osób niepełnosprawnych.	Pochylnia przy wejściu do budynku przy części biurowej. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.	Dostępne jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.	Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Kielcach

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Jędrzejowie	Jędrzejów ul. Kielecka 55 300 Jędrzejów	Budynek parterowy ze schodami i 28. jednym wejściem ogólnodostępnym bez podjazdu.	W budynku biurowym nie ma windy i schodów, biuro umieszczone na parterze budynku. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.	W budynku nie ma pochylni, platform, petli indukcyjnych ani systemu informacji głosowej.	Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	
Rejon w Kielcach	Kielce ul. Krakowska 54 25-701 Kielce	Przy wjeździe na plac nieruchomości zlokalizowany jest szlaban, obsługiwany przez pracownika firmy ochroniarskiej. Brak barier architektonicznych utrudniających dostęp do budynku parterowego. Na drzwiach wejściowych do budynku umiejscowiony dzwonek na wysokości dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku.	Budynek parterowy bez barier architektonicznych utrudniających dostęp do pomieszczeń. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.	W budynku nie ma pochylni, platform, petli indukcyjnych ani systemu informacji głosowej.	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	
Rejon w Opatowie	Opatów ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów	Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem do budynku znajdują się schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.	Wszystkie pomieszczenia i korytarz znajdują się na jednym poziomie - parter. Brak schodów i wind. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.	Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	
Rejon w Starachowicach	Starachowice ul. Ostrowiecka 15 27-215 Starachowice	W budynku znajdują się dwa wejścia jedno od strony terenu placu zaplecza technicznego Rejonu, drugie od strony ulicy Ostrowieckiej jest wyjściem ewakuacyjnym i jest zamknięte dla interesantów.	Wejście do pomieszczeń biurowych na piętro poprzez korytarz i schody - brak windy.	Przy schodach prowadzących do budynku oraz na piętro do siedziby Rejonu nie ma pochylni dla wózków.	Brak wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem- brak ograniczeń	W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	