



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, FIM Europe, AIT, FICC, FIVA

PZM O.Z.D.G. Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

81 - 314 Gdynia, ul. Pomorska 50A, tel. 58 621 01 13, fax 58 661 25 89, e-mail: gdynia@pzm.pl

OPINIA Nr: 072/OT/22

z dnia: 2022/11/28

Rzeczoznawca : mgr Jan Gościński

Zleceniodawca: Centralne Laboratorium Badawcze

Adres: Trakt Św. Wojciecha 293, 81-001 Gdańsk

Właściciel: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1929 3, 02-362 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2014

Model: Duster MR`14

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WU 5309H

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDC5G50393635

Nr INFO-EKSPERT	009-00328
Data pierwszej rejestracji	2014/04/24
Data ważności badania technicznego	2020/04/23
Data oględzin	2022/11/25
Miejsce oględzin	ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 81-001 Gdańsk pomorskie
Wskazanie drogomierza	94243 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/04/24-22/11/28)	103 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1800 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samochołowa
Oznaczenie silnika / Numer silnika	K4M / NIE DOTYCZY
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.09-2014.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	14	System stabilizacji toru jazdy ESC
3	Immobilizer	15	System wspomagania nagłego hamowania
4	Kolumna kierownicy regulowana	16	Szyba tylna ogrzewana
5	Obrotomierz	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	18	Światło dodatkowe STOP

7	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	19	Tapicerka tekstylna
8	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	21	Wycieraczka szyby tylnej
10	Poduszki powietrzne boczne przednie	22	Zagłówki foteli przednich
11	Relingi dachowe czarne	23	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
12	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich	24	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Hak holowniczy	265
2	+Tarcze kół ze stopów lekkich	760

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H 4X4 WIN.CONTACT TL		80
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H 4X4 WIN.CONTACT TL		35
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H 4X4 WIN.CONTACT TL		35
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H 4X4 WIN.CONTACT TL		35

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu oględzin pojazd po wypadku drogowym.
Uszkodzeniu uległa przednia i tylna część - pojazd przełamany

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (102 mies.) *	36 301 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 025 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 651 PLN
---------------------	-----------

Korekta uwzględni wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 141 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 47 357 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 7,10%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	83 PLN
----------------------	--------

Korekta uwzględni wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 5 995 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Aktualność badań technicznych	-5,0	-1 998
Pojazd służbowy	-10,0	-3 997

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2022/11/28, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

KOMENTARZ

Podana wartość rynkowa brutto wycenianego pojazdu jest wartością szacunkową.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

34100 PLN

(słownie: trzydzieści cztery tysiące sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 6376,42 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2022 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 072/OT/22

z dnia: 2022/11/28

Rzecznik : mgr Jan Gościński

Zleceniodawca: Centralne Laboratorium Badawcze

Adres: Trakt Św. Wojciecha 293, 81-001 Gdańsk

Właściciel: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1929 3, 02-362 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2014

Model: Duster MR`14

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WU 5309H

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 009-00328

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 54 000 PLN brutto na 07/2015

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	39700	39700
2014	05	37850	36301
2013	05	36300	36300
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (102 mies.) *			36 301 PLN

Normatywny okres eksploatacji	102 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2014/04/24
Rzeczywisty okres eksploatacji	103 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.09-2014.03

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Hak holowniczy	1,00			2,15	0,34	265
2	Tarcze kół ze stopów lekkich	0,50			3,13	0,67	760
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							1 025 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							1 025 PLN po korekcie: 37 326 PLN
Przebieg normatywny							141 600 km
Przebieg rzeczywisty odczytany							94 243 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG							2 651 PLN po korekcie: 39 977 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Aktualność badań technicznych	-5,0	-1 998
Pojazd służbowy	-10,0	-3 997
KOREKTY RÓŻNE	- 5 995 PLN	po korekcie: 33 982 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	
Przednia					Lewe:	554	80*	0					
									Prawe:	554	35*	0	
Tylna					Lewe:	554	35*	0					
									Prawe:	554	35*	0	
KOREKTA ZA OGUMIENIE										83 PLN		po korekcie: 34 065 PLN	

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **34 100 PLN**

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 072/OT/22

z dnia: 2022/11/28

Rzecznik : mgr Jan Gościński

Zleceniodawca: Centralne Laboratorium Badawcze

Adres: Trakt Św. Wojciecha 293, 81-001 Gdańsk

Właściciel: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1929 3, 02-362 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2014

Model: Duster MR`14

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WU 5309H

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 009-00328

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 103 mies.) . 34 100 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,58

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,75

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Drzwi boczne przednie	P
2	Słupek przedni	L
3	Słupek środkowy	L
4	Płyta podłogowa kpl.	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	L i P
3	Drzwi tyłu nadwozia	
4	Przegroda czołowa kpl.	
5	Wzmocnienie boczne z podłużnicą	L i P
6	Pas przedni kpl.	
7	Dach kpl.	
2 Wyposażenie		
8	Zderzak przedni kpl.	
9	Reflektor kpl.	L i P
10	Lampa kierunkowskazu przedniego	L i P
11	Krata wlotu powietrza kpl.	
12	Zderzak tylny kpl.	
13	Lusterko boczne zewnętrzne	L
14	Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem	L i P

15	Szyba przednia	
16	Reling dachowy	L
17	Zespół wycieraczek szyby przedniej	
18	Tablica rozdzielcza kpl.	
19	Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania	
20	Poduszka powietrzna pasażera	
21	Hak holowniczy	
	3 Silnik z osprzętem	
22	Kolektor ssący	
23	Kolektor wydechowy	
24	Wentylator chłodnicy kpl.	
25	Chłodnica wody	
26	Alternator	
	4 Układ napędowy	
27	Półś z przegubami	L
	5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	
28	Drażek stabilizatora	
29	Amortyzator	L
30	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	L
31	Układ drążków kierowniczych	
32	Przekładnia kierownicza	
	7 Reszta	
33	Rura przednia z katalizatorem	
34	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L
35	Opona koła przedniego	L
36	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	19	76	1 555
2	Wyposażenie	41	27	10 206
3	Silnik z osprzętem	13	17	3 679
4	Układ napędowy	11	4	3 601
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	36	1 528
6	Zawieszenie tylne	4	0	1 364
7	Reszta	5	32	1 159
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				23 092 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	34 100 PLN
Stopień uszkodzenia	0,3228
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,44
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,90

Współczynnik zbywalności	0,41
Wynik metody stopnia uszkodzenia	3 749 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	3 749 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	34 100 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	3 700 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	30 400 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	4,18

mgr Jan Gościński
Nr 221
AKREDYTOWANY OCENIACZ
Zarządu Głównego
Polskiego Związku Motorowego

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OZDG Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Zmotoryzowanych
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 50A
NIP 586-010-21-80, tel. (58) 552-20-16

MOTOROWYK
Biuro Akcesoriów i Usług Motocyklistów
Polskiego Związku Motorowego
ul. Jana Gościńskiego 1A