

DANE IDENTYFIKACYJNE POJADU

Marka: HYUNDAI
Model: i30 1.6 MR`13
Wersja: Classic
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2013

Nr rejestracyjny: WY 3630G
VIN: TMAD281BAEJ050299



Data pierwszej rejestracji	2013/11/28
Data oględzin	2024/01/23
Miejsce oględzin	ul. Marsa 95, Warszawa mazowieckie
Wskazanie drogomierza	156466 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/11/28-24/01/29)	122 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	GD
Dop. masa całk.	1820 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Schowek chłodzony
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Spoiler dachowy
3	Głośniki 4 szt.	20	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Immobilizer	21	System kontroli podjazdu HAC
5	Klimatyzacja	22	System kontroli trakcji VSM
6	Kolumna kierownicy regulowana	23	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Koło zapasowe dojazdowe	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Komputer pokładowy	25	Szyby przyciemniane
9	Kurtyny powietrzne boczne	26	Światła do jazdy dziennej LED
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	27	Światła p/mgiczne przednie
11	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	28	Tapicerka tekstylna
12	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	30	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	31	Zamek centralny
15	Radioodtwarzacz CD + MP3	32	Złącze "AUX"
16	Relingi dachowe	33	Złącze "USB"

- Pojazd przechowywany na otwartej przestrzeni bez konserwacji.
- Wnętrze pojazdu ze śladami użytkowania w zmiennych warunkach eksploatacji.
- Rełingi dachowe uszkodzone.
- Tapicerka wnętrza nadwozia ze śladami przetarć i plam w szczególności fotel pasażera i kierowcy.
- Wykładzina dachu z licznymi zabrudzeniami.
- Błotnik tylny prawy posiada liczne zarysowania.
- Błotnik przedni prawy uszkodzona powłoka lakierowa.
- Ślady miejscowych powierzchniowych zarysowań na poszyciach bocznych nadwozia oraz odpryski lakieru na krawędzi drzwi.
- Pokrywa bagażnika w okolicy oświetlenia tablicy rejestracyjnej skorodowana.
- Tulej środkowy z licznymi zarysowaniami.
- Tapicerka fotela kierowcy w części tylnej liczne posiada liczne zarysowania
- Tapicerka drzwi lewych przednich i prawych widoczne ślady zużycia.

SILNIK:

- Komora silnika brudna, olej silnikowy przepracowany.
- Silnik z osprzętem pokryty produktami korozji.

PODWOZIE:

- W układzie przeniesienia napędu manualna skrzynia biegów.
- Znaczne progi obwodowe tarcz hamulcowych kół przednich i tylnych - skorodowane

OGUMIENIE:

- Przód i tył - Uniroyalr 195x65xR15 91H - zużycie przód dwie sztuki - 65%,
- Tył dwie sztuki - 65%
- Zmierzonogrupość powłoki lakierowej urządzeniem elektronicznym zawiera się od 60 do 180 mikrometrów.









